


BIGTREE TECH RELAY V1.2



SC_EN - разрешить обнаружение К.З. на линии 5V
 SC_DET - обнаружение К.З. на линии 5V (выход)
 RST - вывод внешнего сброса (вход)
 PS_DET - обнаружение пропадания питания в сети (выход)
 PS_ON_IN - сигнал включение/отключение принтера (вход)