


92 100.XXXX

R15

4 радиуса



10 max ± 0.31

*67

*56

15*

83*

90*

Ø3,2
4 отв.

- 1 * Размеры для справок.
2 Установку элементов производить по чертежу. Шаг координатной сетки 1,25 мм.
3 Паять ПОС61, ПОСК 50-18 ГОСТ 21931-76, пастой Sn62Pb36Ag2.
4 Печатные проводники и переходные отверстия не показаны.

5 Остальные технические требования по ОСТ 92-0594-2006.

XXXX.001 СБ

				XXXX.001 СБ		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Агробот		Лит.
						Масса
				Сборочный чертеж		Масштаб
						4:1
Разраб.	Подлесный					Лист
Проб.	Хомутков					Листов
Т.контр.						1
Н.контр.						Открытая робототехника
Утв.	Алексеев					

Копировал

Формат А2

Перв. примен.
XXXX.4.35254.001

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дил.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.