



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Установку элементов производить по чертежу. Шаг координатной сетки 1,25 мм.
- 3 Пять ПОС61, ПОСК 50-18 ГОСТ 21931-76, пастой Sn62Pb36Ag2.
- 4 Печатные проводники и переходные отверстия не показаны.

						XXXX.654455.001 СБ		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата серводвигателей Сборочный чертеж		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Подлесный							4:1
Проб.	Хомутов							
Т.контр.								
Н.контр.						Лист	Листов	1
Утв.	Александр							Открытая работатехника