

Nº:

685

Técnico:

Victor Correia

Data:

quarta-feira, 16-07-2025

Detalhes:

Procura de solução junto do Eng^o Rio para o problema do disparo intempestivo de alguns interruptores diferenciais durante a noite.
Desenvolvimento de funcionalidades para o software WorkLog.
Identificação de avaria na tomada junto à piscina funda para ligação do aspirador robot.

