



**Road Accident Report (District wise)  
Summary (Date 01-06-2025 to Till date)**

S.No	District	Human Losses		
		Dead	Injured	Missing
01	Almora	05	06	—
02	Bageshwar	—	04	—
03	Chamoli	05	46	—
04	Champawat	03	08	—
05	Dehradun	12	21	01
06	Haridwar	01	02	—
07	Nainital	12	17	—
08	Pauri	07	04	02
09	Pithoragarh	14	26	—
10	Rudraprayag	10	24	05
11	Tehri	09	93	02
12	U.S.Nagar	—	18	—
13	Uttarkashi	06	14	—
<b>Total</b>		<b>84</b>	<b>283</b>	<b>10</b>

**Updated Status of Closed Roads (District wise)**

S.N	District Name	NH, SH, BRO, MDR, ODR	PWD	PMGSY, RWD	Total
01	Almora	02 NH	08	39	49
02	Bageshwar	02 SH, 03 MDR	05	08	18
03	Chamoli	02 MDR	12	37	51
04	Champawat	01 NH, 01 SH	-	06	08
05	Dehradun	01 NH, 01 SH	07	22	31
06	Haridwar	-	01	-	01
07	Nainital	05 SH, 02 MDR	07	12	26
08	Pauri	02 SH, 05 MDR, 02 ODR	28	26	63
09	Pithoragarh	03 NH (BRO) , 02 Boder Road	08	23	36
10	Rudraprayag	01 NH, 02 SH	01	25	29
11	Tehri	01 SH	05	10	16
12	U.S.Nagar	01 SH	01	-	02
13	Uttarkashi	02 NH	16	33	51
<b>Total</b>		<b>07 NH, 03 NH (BRO), 02 Boder Road, 15 SH, 12 MDR, 02 ODR</b>	<b>99</b>	<b>241</b>	<b>381</b>

क्र. स	जनपद	जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण
1.	उत्तरकाशी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p align="center"><b>आज दिनांक 02.09.2025 की सांय तक धराली की अद्यतन रिपोर्ट</b></p> <p>दिनांक 05.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:50 बजे तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण स्थान धराली मध्ये खीरगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार में होटल/आवासीय भवन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी।</p> <p>1— राहत एवं बचाव दल द्वारा विभागों/संस्थाओं के साथ हर्षिल में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है—कुल—822</p> <p>(जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्स, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई.टी.बी.पी., बी0आर0ओ0 तथा अन्य कई केन्द्रीय एजेंसियों/राज्य एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है)।</p> <p>2— रेस्क्यू में लगाये गये हेलीकॉप्टर—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>दिनांक 02.09.2025 को प्रातः तक राहत एवं बचाव कार्य, राशन व राहत सामग्री इत्यादि कार्य हेतु कुल 550 Sorties की गई है।</li> </ul>

- आज दिनांक 02.09.2025 को मौसम खराब होने के कारण कोई भी शॉर्टी नहीं की गई।

3—

रेस्क्यू का विवरण—  
अभी तक कुल 1386 (960 यात्री एवं 426 स्थानीय लोगों) का रेस्क्यू किया गया है।

4—

जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को ग्राम धराली में आयी आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है, जिसमें मृत-02, लापता-67 (जिसमें 25 नेपाली मूल के व्यक्ति भी शामिल है।)

5—

IG SDRF के नेतृत्व में Incident Commandant Post (ICP) धराली में स्थापित हो गई है तथा धराली में सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में सभी SAR Operation Agencies को प्रभावी तौर से समन्वित करते हुए इन्सीडेन्ट कमाण्डर (I.C) द्वारा Sectors में बांट कर युद्धस्तर पर खोज एवं बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।

क्र. सं.	दिनांक	SAR Team	कार्य का विवरण
1.	02.09. 2025 को सायं 6:00 बजे तक	NDRF Sector-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 SAR व MRT Teams (35 Personnel) ने Sector-A में 04 साइटों पर कार्य कर रही है।</li> <li>आज लगातार वर्षा होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।</li> </ul>
2.		SDRF Sector-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAR Team, Canine Team, Flood Rescue Team, Rescue Team HART, ROP team मेडिकल/पैरामेडिकल टीम तथा कम्यूनिटी किचन टीम (15 Personnel) द्वारा धराली में कार्य कर रही है।</li> <li>SAR धराली साइटों में टीम द्वारा लगातार वर्षा होने के कारण सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका।</li> <li>एस0डी0आर0एफ0 टीम झील के जलस्तर एवं इसके सुरक्षित निकास पर नजर रख रही है।</li> <li>धराली में 01 सामुदायिक रसोई संचालित है, जिसमें धराली में 158 लोगों व अन्य को भोजन कराया गया।</li> </ul>
4.		Army Sector-D	<p>कुल Troops की संख्या: 218 (शामिल Sector-D-82)</p> <p>संसाधनों के साथ सौंपे गए कार्य—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D) —82</li> <li>✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन —14</li> <li>✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉइंट —12</li> <li>✓ टेकला और मातली में ट्रांजिट नियंत्रण बिंदु —17</li> <li>✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work —29</li> <li>✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था —15</li> <li>✓ हर्षिल में सम्पर्क कार्य —27</li> <li>✓ हर्षिल सेक्टर में Repair Maintinace —22</li> </ul>

					<p><b><u>Sector-D में SAR ऑपरेशन</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 82 troops ने निचले कैम्प हर्षिल एवं धराली में खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया है तथा 02 GPR, 09 SAR dogs and खुदाई की मशीन का उपयोग किया गया।</li> <li>• 02 सर्च टीम ने उच्च शक्ति मेटल डिटेक्टर (Reco RDR) द्वारा Sites की स्कैनिंग की गई है तथा एक Column द्वारा SAR Ops धराली में किया गया।</li> <li>• धराली-मुखवा झूलापुल का Maintenance का कार्य किया।</li> <li>• Multiple संभावित स्थानों पर खुदाई की गई तथा धराली में Plant equipments की सहायता से Road connectivity पर कार्य किया गया।</li> <li>• Army Camp हर्षिल से NH-34 राष्ट्रीय राज मार्ग का मरम्मत का कार्य व Maintenance किया गया।</li> <li>• पुराने धराली को नए धराली गाँव से जोड़ने वाले पैदल पुल का निर्माण व मरम्मत की गई।</li> <li>• ड्रोन और खोज एवं बचाव कुत्तों का उपयोग करते हुए भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल से झाला तक लापता लोगों की खोज की गई।</li> <li>• धराली और हर्षिल में सड़क संपर्क मार्ग की बहाली का कार्य किया गया।</li> <li>• धराली एवं हर्षिल में कई संदिग्ध स्थलों पर खुदाई और मैनुअल खोज की गई।</li> <li>• धराली में संपर्क स्थापित करने के लिए संयंत्र उपकरणों का उपयोग करके सड़क निर्माण।</li> <li>• हर्षिल झील के जलप्रवाह को बढ़ाने हेतु सिंचाई विभाग की सहायता के लिए आर्मी का जे0सी0बी0 लगाया गया।</li> </ul> <p><b>Best practice-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ पुरानी धराली व नई धराली को जोड़ने वाले फुट ब्रिज को relocate किया।</li> </ul>
			5.	BRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ऋषिकेश Km 0.0 से Km 268 तक सड़क यातायात के लिए सुचारु कर दी गई है, साथ ही लिमचीगाड पुल भार प्रतिबंधों के साथ यातायात के लिए खोल दिया गया है।</li> </ul> <p><b><u>Km. 127.5 (नगूण)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ shooting stone ams slide size 30 x 10 x 3mtr</li> <li>✓ 01 JCB संसाधन तैनात किया गया।</li> </ul>

					<p><b><u>Km. 137 (धरासू बैण्ड)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Slide size 40x 10 x 3.5 mtr</li> <li>✓ 01 Excavater, 01 जे0सी0बी0 संसाधन तैनात किये गये।</li> </ul> <p><b><u>Km. 221 (काली पहाड़ी)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ मार्ग लगभग 220 मी0 washed out हुआ है।</li> <li>✓ 01 Excavater संसाधन तैनात किये गये।</li> <li>✓ 01 जे.ई. एवं 15 मजदूर तैनात है।</li> <li>✓ सड़क के बह गये हिस्से की खाई को भरने तथा सड़क की सतह में सुधार लाने का कार्य किया गया छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है।</li> </ul> <p><b><u>Km. 221–222 डबरानी</u></b> (Balkandar Mandir)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Km. 222.92–80</b> मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है।</li> <li>✓ <b>Km. 221.85–50 मी0</b></li> <li>✓ 01 Excavater, 01 JCB एवं 02 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये।</li> <li>✓ सभी वाहनों के लिए सड़क सम्पर्क हेतु सुधार कार्य चल रहा है।</li> </ul> <p><b><u>Km. 249 धराली</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ उक्त कार्य हेतु 02 उत्खनन मशीनें, 02 जेसीबी लगाई गई है।</li> <li>✓ 01 अधिकारी, 01 जेई तथा 30 मजदूर कार्य कर रहे हैं।</li> <li>✓ Road traffic के लिए खोला गया।</li> </ul> <p><b><u>हर्षिल झील में डूबी रोड़</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ हर्षिल झील क्षेत्र में कार्य क्षेत्र 380 मी0।</li> <li>✓ कार्य पूर्ण किया गया 380 मी0।</li> <li>✓ मार्ग को 4X4 वाहनों हेतु सुचारु कर दिया गया है।</li> <li>✓ 02 Excavater एवं 05 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये है।</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

7—	धराली से मुखवा का मुख्य झूला ब्रिज बेस मुखबा Side को भागीरथी नदी के कटाव से बचाने एवं तत्काल मजबूत करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देशित किया गया है, साथ ही ब्रिज के धराली Side के base के नीचे से मलवा हटाकर भागीरथी नदी के जल प्रवाह को regulate करने की जरूरत है। आज प्रातः पुनः Wire Crate लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।				
8—	भागीरथी नदी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी कार्य हेतु, सिंचाई विभाग की टीमों द्वारा जलप्रवाह व निकासी को बढ़ाने हेतु 25 मीटर लाम्बाई 17 मीटर चौड़ाई तथा 02 मीटर गहराई का चैनल बना दिया गया है। वर्तमान में काफी अधिक मात्रा में हर्षिल झील से जल की निकासी हो रही है तथा हर्षिल झील का जलस्तर 01 मीटर कम हो गया है तथा लगातार कार्य जारी है।				
9—	हर्षिल में GMVN Guest house तथा पुलिस स्टेशन की तरफ भागीरथी नदी द्वारा किये जा रहे कटाव को रोकने के लिए अभी तक जिला प्रशासन पी0डब्ल्यू0डी0 एवं सिंचाई विभाग द्वारा Wire Crate लगाने की कार्यवाही जारी है, अभी तक 63 Wire Crate भरकर लगाये गये हैं।				
10—	BRO तथा PWD द्वारा हर्षिल से धराली को जोड़ने वाले झील में डूबे मार्ग से नया मार्ग बनाकर 4X4 वाहनों हेतु सुचारु कर दिया गया था तथा नये बनाये गये मार्ग में जहाँ पर नया कटान किया गया था वहाँ RBM डालकर मार्ग की सतह का चौड़ीकरण व मजबूती का कार्य किया जा रहा है।				
11—	हर्षिल बाजार क्षेत्र के बाधित मार्ग को वाहनों के लिए सुचारु कर दिया गया है तथा नये बनाये गये मार्ग में जहाँ पर नया कटान किया गया था वहाँ RBM डालकर मार्ग की सतह का चौड़ीकरण व मजबूती का कार्य किया जा रहा है।				
12—	सभी रेस्क्यू एजेंसीज विशेष उपकरणों जैसे—जी0पी0आर0, थर्मल इमेजर, ड्रोन, लिडार, वी.एल.सी. कैमरा, लाईव डिटेक्टर, एक्सो थर्मल कटिंग उपकरण इत्यादि से लैस होकर लगातार कार्य कर रहे हैं।				
13—	<p>मेडिकल टीम का विवरण—</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• धराली एवं हर्षिल में— 02 मेडिकल टीम (04 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 02 नर्सिंग अधिकारी 01 एवं 01 वार्ड बॉय) व 03 एम्बुलेंस</li><li>• मातली में — चिकित्सक— 01, फार्मासिस्ट—01, नर्सिंग—01 एवं व एम्बुलेंस—02।</li><li>• DH उत्तरकाशी — समस्त विशेषज्ञ चिकित्सक सहित मेडिकल टीम ।</li></ul> <p>भर्ती किये गये घायलों का विवरण—</p> <table><tr><td>एम0एच0 देहरादून</td><td>—02</td></tr><tr><td>कुल</td><td><u>—02</u></td></tr></table>	एम0एच0 देहरादून	—02	कुल	<u>—02</u>
एम0एच0 देहरादून	—02				
कुल	<u>—02</u>				
14—	31 अगस्त, 2025 को बाधित BSNL, Airtel एवं Jio का मोबाईल नेटवर्क तथा विद्युत व्यवस्था सेवायें कल रात्रि से सुचारु कर दी गई है, (नलूड़ा में Landslide के कारण 500 Mtr. Optical Fibre टूट गई थी।)				

**आज दिनांक 02.09.2025 की सांय तक स्यानाचट्टी में यमुना नदी में मलवा आने के कारण झील की अद्यतन रिपोर्ट**

दिनांक 21.08.2025 को समय सांय लगभग 4:25 बजे तहसील बड़कोट के अन्तर्गत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान स्यानाचट्टी में यमुना नदी में गढ़गाड़ में मलवा आने के कारण आंशिक अवरोध उत्पन्न हुआ है वर्तमान में यमुना नदी से जल निकासी हो रही है परन्तु मलवे के कारण रफ्तार धीमी है जिसके कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

- यमुना नदी अवरोध स्थल पर नदी चैनेलाईजेशन का कार्य किया गया ताकि गढ़गाड़ से आये मलवे को हटाया जा सके सिंचाई विभाग की 03 पोकलेन मशीन तथा 20 मजदूरों द्वारा उक्त स्थान पर कार्य किया जा रहा है। गढ़गाड़ में लगातार मलबा आने से एवं बारिश के कारण मलवा हटाने का कार्य बाधित हो रहा है।
- स्यानाचट्टी झील में लगभग 2.5 लाख घन टन मी0 मलवा इक्टा है, जिसकी वजह से पानी का लेवल ऊपर आ गया है लगातार भारी वर्षा के कारण स्यानाचट्टी पुल पर यमुना नदी का पानी आ गया है पुल को सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात हेतु बंद कर दिया गया है।

अधिकतम तापमान — 18°C

मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।

• **ऋषिकेश-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134)** नारद चट्टी, बनास एवं सिलाई बैण्ड में मलवा आने तथा जंगलचट्टी के पास मार्ग वॉसआउट होने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध है। मार्ग को सुचारु किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

• **ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34)** धरासू एवं नगूण में मलवा आने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध है। हर्षिल से धराली तक मार्ग 4X4 वाहनों हेतु सुचारु है।

• **विकासनगर-बड़कोट-राष्ट्रीय राजमार्ग-(NH-507)** यातायात हेतु सुचारु है।

• जनपद में 02 एन.एच., 03 एस0एच0, 02 मुख्य जिला मार्ग, 01 अन्य जिला मार्ग तथा 49 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत व्यवस्था— तहसील मोरी के अन्तर्गत भूस्खलन के कारण आराकोट क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित है, सुचारु कार्य गतिमान है।

02

हरिद्वार

**जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार:—**

**गंगा नदी का जलस्तर (सांय 6:00 बजे)**

गंगा नदी — 293.40 मी0 (खतरे का स्तर—294.00मी0)

अधिकतम तापमान — 26°C

मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।

- जनपद में 01 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

03	उधम सिंह नगर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार:-</p> <p>दिनांक 31.08.2025 एवं 02.09.2025 को अतिवृष्टि के कारण प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में ठहराया गया है जिसमे इनके भोजन एवं रहने इत्यादि की व्यवस्था की गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है-</p> <p style="text-align: center;"><u>राहत शिविरों में ठहराये गये व्यक्तियों का विवरण</u></p> <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>तहसील/प्रभावित क्षेत्र का नाम</th><th>राहत शिविर का नाम</th><th>राहत शिविर में रह रहे व्यक्तियों की</th></tr><tr><td>1.</td><td>सितारगंज, अरविन्दनगर</td><td>प्रा0 पा0 बरुवाबाग झाड़ी नं 09 सितारगंज</td><td>08 परिवार के 25 सदस्य</td></tr><tr><td>2.</td><td>खटीमा, नौसर</td><td>चर्च, नौसर/निर्मला स्कूल</td><td>08 परिवार 30 सदस्य</td></tr><tr><td>3.</td><td>खटीमा, भगचुरी</td><td>रा0प्रा0वि0 भगचुरी, खटीमा</td><td>24 परिवार 98 सदस्य</td></tr><tr><td>4.</td><td>खटीमा, बड़ी अंजनिया</td><td>रा0प्रा0वि0 बड़ी अंजनिया, खटीमा</td><td>06 परिवार 24 सदस्य</td></tr></table> <p>अधिकतम तापमान – 28<sup>o</sup>C मौसम की स्थिति – हल्के बादल लगे है।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>जनपद में 01 राज्य मार्ग तथा 01 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li></ul>	क्र. सं.	तहसील/प्रभावित क्षेत्र का नाम	राहत शिविर का नाम	राहत शिविर में रह रहे व्यक्तियों की	1.	सितारगंज, अरविन्दनगर	प्रा0 पा0 बरुवाबाग झाड़ी नं 09 सितारगंज	08 परिवार के 25 सदस्य	2.	खटीमा, नौसर	चर्च, नौसर/निर्मला स्कूल	08 परिवार 30 सदस्य	3.	खटीमा, भगचुरी	रा0प्रा0वि0 भगचुरी, खटीमा	24 परिवार 98 सदस्य	4.	खटीमा, बड़ी अंजनिया	रा0प्रा0वि0 बड़ी अंजनिया, खटीमा	06 परिवार 24 सदस्य
क्र. सं.	तहसील/प्रभावित क्षेत्र का नाम	राहत शिविर का नाम	राहत शिविर में रह रहे व्यक्तियों की																			
1.	सितारगंज, अरविन्दनगर	प्रा0 पा0 बरुवाबाग झाड़ी नं 09 सितारगंज	08 परिवार के 25 सदस्य																			
2.	खटीमा, नौसर	चर्च, नौसर/निर्मला स्कूल	08 परिवार 30 सदस्य																			
3.	खटीमा, भगचुरी	रा0प्रा0वि0 भगचुरी, खटीमा	24 परिवार 98 सदस्य																			
4.	खटीमा, बड़ी अंजनिया	रा0प्रा0वि0 बड़ी अंजनिया, खटीमा	06 परिवार 24 सदस्य																			
04	रुद्रप्रयाग	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार-</p> <p style="text-align: center;"><u>आज दिनांक 02.09.2025 की सांय तक बसुकेदार (तालजामन) एवं जखोली के छेनागाड की अद्यतन रिपोर्ट</u></p> <p>दिनांक 29.08.2025 की प्रातः लगभग 04:54 बजे जनपद के तहसील बसुकेदार एवं जखोली क्षेत्रान्तर्गत छेनागाड, तालजामन के बगड़ तोक, बडेथ, स्यूर, किमाणा तथा अरखुण्ड में अतिवृष्टि की घटना घटित हुई जिससे गदेरों में पानी/मलबा आने के कारण 30 से 40 परिवारों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी उक्त के साथ ही कुछ मकानों, छानियों के क्षतिग्रस्त होने, तथा कुछ पशुओं के दबने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना का विवरण निम्नवत् है-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>जिलाधिकारी अपनी सम्पूर्ण जिला प्रशासन एवं DDMA की टीमों के साथ मौके पर मौजूद होकर पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एवं monitring कर रहे हैं।</li></ul> <p><u>1- जखोली-</u></p> <p>मानव हानि – 01 (श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री जसपाल लाल निवासी-जखोली।) भवन – 03 भवनों में मलबे की चपेट में आये है।</p> <p><u>2-छेनागाड बाजार-</u></p> <p>लापता – 09 घायल – 01 (श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, उम्र 52 वर्ष, निवासी गुमानीवाला, ऋषिकेश।)</p> <p>भवन क्षतिग्रस्त – 15 दुकानें क्षतिग्रस्त – 18 10 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त एवं पेयजल की लाईने क्षतिग्रस्त</p> <p><u>लापता व्यक्तियों का विवरण-</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>सते सिंह नेगी निवासी भैवर गांव, हाल निवास-छेनागाड</li><li>कुलदीप सिंह नेगी, वन श्रमिक, निवासी छेनागाड</li><li>नीरज (दुकानदार)</li><li>राज बुगाना ग्राम-डांगी।</li><li>श्री अरविन्द सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम भगौत, जिला बिजनौर (जे0सी0बी0 ऑपरेटर)</li><li>अज्ञात – 04 श्रमिक</li></ol>																				

	<ul style="list-style-type: none"><li>आज प्रातः छेनागाड़ बाजार में मलवा हटाने हेतु जे0सी0बी0 तथा एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, डी0डी0आर0एफ0 तथा पुलिस व अग्निशमन टीमों ने लापता लोगों को मलवे में खोजने का कार्य पुनः शुरू किया गया परन्तु लगातार वर्षा से छेनागाड़ में मलबा/बोल्डर आने से पुनः कार्य बाधित हो रहा है।</li></ul> <p><b>3- तालजामण-</b></p> <table><tr><td>भवन क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>04</td></tr><tr><td>गौशाला</td><td>—</td><td>02</td></tr><tr><td>मिलन केन्द्र</td><td>—</td><td>01</td></tr><tr><td>पशु हानि</td><td>—</td><td>19</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>राहत शिविर/शरण स्थल 04 (आगनवाड़ी केन्द्र एवं प्राथमिक विद्यालय तालजामण, बकोला एवं डुंगर) बनाये गये हैं। जहाँ रेस्क्यू किये गये 400 लोगो की भोजन, चिकित्सा, रहने इत्यादि की व्यवस्था की गई है।</li><li>मेडिकल कैम्प 02 (तालजामण एवं बड़थ) में लगाये गये हैं।</li><li>राहत सामग्री के अन्तर्गत 19 सोलर लालटेन, 40 कम्बल, 06 तिरपाल, 03 टैण्ट एवं 25 खाद्यान किट वितरित किये गये हैं।</li><li>08 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त एवं पेयजल की लाईने क्षतिग्रस्त तथा कुछ कृषि भूमि एवं फलदार वृक्ष क्षतिग्रस्त हुए हैं।</li></ul> <p><b>4- स्यूर-</b></p> <p><b>पशुहानि — 09 (04 भैंस, 01 बछिया, एवं 04 खच्चर)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>04 भवनों के आगन/पुस्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा मलवे की चपेट में 01 पिकअप वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही सड़क मार्ग एवं पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है।</li></ul> <p><b>5- उछोला-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>उक्त प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों हेतु राज्य हैली के माध्यम से अगस्त्यमुनि से ग्राम उछोला तक 52 खाद्यान किट एवं 300 किग्रा आटा एवं 10 सोलर लालटेन भेजे गये हैं। उछोला में 250 परिवारों के 450 लोग मौजूद हैं। आज मौसम खराब होने के कारण कोई शॉटी नहीं हो पायी है।</li></ul> <p>वर्तमान में जिला प्रशासन, डी0डी0एम0ए0, राजस्व टीम, डी0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, पुलिस, अग्निशमन एवं नोडल अधिकारियों द्वारा समन्वित होकर खोज-बचाव एवं राहत कार्य किया जा रहा है।</p>	भवन क्षतिग्रस्त	—	04	गौशाला	—	02	मिलन केन्द्र	—	01	पशु हानि	—	19
भवन क्षतिग्रस्त	—	04											
गौशाला	—	02											
मिलन केन्द्र	—	01											
पशु हानि	—	19											
अधिकतम तापमान	—	23 <sup>0</sup> C											
मौसम की स्थिति	—	हल्की वर्षा हो रही है।											
<b>मार्गों की स्थिति-</b>													
<ul style="list-style-type: none"><li><b>रुद्रप्रयाग-केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107)</b> मुनकटियों एवं बांसवाडा के समीप मलवा आने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li><li><b>ऋषिकेश-श्रीनगर-रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)</b> यातायात हेतु सुचारु है।</li><li><b>ऊखीमठ-चोपता राष्ट्रीय राज मार्ग (107 ए)</b> यातायात हेतु सुचारु है।</li><li><b>बांसवाड़ा-कर्णसिल राज्य मार्ग-56</b> यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>जनपद में 01 एन0एच0, 02 राज्य मार्ग तथा 29 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li></ul>													
<b>विद्युत व्यवस्था-</b> जनपद अन्तर्गत 11 के.वी. लमगोण्डी फीडर के 03 गांव प्रभावित एवं 11 के.वी. रतूड़ा फीडर के 04 गाँव प्रभावित कुल 07 गांव प्रभावित हैं।													
<b>जल संस्थान-</b> जनपद अन्तर्गत कुल 139 पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त है जिनमें विभाग द्वारा पानी आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था की गयी है।													
<b>पेयजल निगम-</b> तहसील जखोली क्षेत्र के अन्तर्गत पौठी, गधेरा जवाड़ी और रौठिया पेयजल योजना 50 मी0 लगभग क्षतिग्रस्त है (वैकल्पिक व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत)।													

05	नैनीताल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान – 25°C</p> <p>मौसम की स्थिति – बादल लगे हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● क्वारब-भवाली-ज्योलियाकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-87 यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● गर्जिया-बेतालघाट-ओडाखान राज्य मार्ग-62 यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● रामनगर-भण्डापानी-अमगढ़ी राज्य मार्ग-71- मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● रामनगर-बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग-121 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राज मार्ग-109 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● भवाली-धनाचूली राज्य मार्ग- यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● नैनीताल-कालाढूंगी राज्य मार्ग-यातायात हेतु खुला है।</li> <li>● काठगोदाम-चोरगलिया राज्य मार्ग- यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● गर्जिया- घुघुतियाधार-बेतालघाट-राज्य मार्ग-82- मार्ग यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● मोना लेवेसाल-कालपातल प्रमुख जिला मार्ग अवरुद्ध है।</li> <li>● जनपद में 05 राज्य मार्ग, 02 प्रमुख जिला मार्ग एवं 19 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें सुचारु करने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
06	चमोली	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार-</p> <p>अधिकतम तापमान – 23°C</p> <p>मौसम की स्थिति – बादल लगे हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)- यातायात हेतु सुचारु है। (ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ के मध्य स्थान हनुमानचट्टी में भारी वर्षा के कारण मोटर पुल का एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हुआ है जिस कारण उक्त पुल से 09 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित है।)</li> <li>● जोशीमठ-मलारी-नीती राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107B)-यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● जोशीमठ- ओली मोटर मार्ग-यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● बद्रीनाथ-माणा राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0)-यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● जनपद में 02 मुख्य जिला मार्ग, 49 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><b>जल संस्थान, कर्णप्रयाग</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● तहसील थराली के अन्तर्गत स्थान कर्णप्रयाग, गौचर, थराली जिन स्थानों पर भूस्खलन हो रहे हैं जिस कारण जगाह-जगाह पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है।</li> </ul> <p><b>विद्युत व्यवस्था-</b></p> <p>विद्युत खण्ड गोपेश्वर तहसील चमोली के अन्तर्गत रोली में 01 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ गाँव में विद्युत आपूर्ति बाधित है। विद्युत आपूर्ति सुचारु करने की कार्यवाही गतिमान है।</p> <p>विद्युत खण्ड गोपेश्वर तहसील ज्योतिर्मठ के अन्तर्गत 66 के.वी. विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने पर सम्पूर्ण जोशीमठ ब्लॉक की विद्युत आपूर्ति बाधित है।</p>
07	अल्मोड़ा	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार-</p> <p>अधिकतम तापमान – 26°C</p> <p>मौसम की स्थिति – हल्की वर्षा हो रही है।</p> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्मोड़ा-पिथौरागढ़-पनार राष्ट्रीय राजमार्ग (309 बी) स्थान काण्डानौला में किमी0 54 में अवरुद्ध है।</li> <li>● अल्मोड़ा-पाण्डेखोला-क्वारब- राष्ट्रीय राजमार्ग(109) स्थान क्वारब में किमी0 56 में अवरुद्ध है।</li> <li>● राज्य मार्ग-मैहलचौरा-बछुवाबाण-चौखुटिया राज्य मार्ग- यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● जनपद में 02 एन0एच0, 04 राज्य मार्ग, 03 मुख्य जिला मार्ग, 01 अन्य जिला मार्ग एवं 47 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>

08	पिथौरागढ़	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 23°C</p> <p>मौसम की स्थिति — हल्की वर्षा हो रही है।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● घाट—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● घाट—पनार—गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-309) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● न्यूसोबला—तिदांग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● गुंजी—कुट्टी—ज्यूलीकॉंग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● डगोली—सैलानी—दाड़िमखेत राज्य मार्ग (SH-60) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● बैजनाथ—क्वीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● थल—बेरीनाग राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● पिथौरागढ़—थल राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● पिथौरागढ़—धारचूला—तवाघाट—सोबला बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>● रामगंगा—क्वीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग(बी0आर0ओ0) के मार्ग सुचारु है।</li> <li>● तवाघाट—घटियाबगढ़ गुंजी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) गस्कू एवं लमारी में यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● धारचूला—तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) ऐलागाड़ में यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● घटियाबगढ़—लिपूलेख मोटर मार्ग लमारी के पास मलवा आने से अवरुद्ध है।</li> <li>● थल— मुनस्यारी राज्य मार्ग—स्थान किमी0 166 एवं 168 में यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● पिथौरागढ़—जौलजीबी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● मुनस्यारी—मिलम मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) चिलमधार में बोल्टर आने के कारण बाधित है।</li> <li>● तवाघाट—सोबला मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) गर्गुवा में बोल्टर आने के कारण बाधित है।</li> <li>● जनपद में 03 एन0एच0 (बी.आर.ओ.), 02 बॉर्डर मार्ग तथा 31 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><u>विद्युत व्यवस्था—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● तहसील— धारचूला के चर्मा में 07 ग्रामों विद्युत व्यवस्था बाधित है सुचारु कार्य गतिमान है।</li> </ul>																		
09	बागेश्वर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p><u>आज दिनांक 02.09.2025 की सांय तक कपकोट, ग्राम पौसारी की अद्यतन रिपोर्ट</u></p> <p>1. दिनांक 29.08.2025 को प्रातः लगभग 03:00 बजे जनपद के तहसील कपकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पौसारी में अतिवृष्टि के कारण मलवा आने से 02 आवासीय भवन व 01 गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका अद्यतन विवरण निम्नवत् है—</p> <table border="0"> <tr> <td>मृतक</td><td>—</td><td>03</td></tr> <tr> <td>लापता</td><td>—</td><td>02 (NDRF, SDRF, पुलिस, द्वारा खोज जारी है)</td></tr> <tr> <td>घायल</td><td>—</td><td>01</td></tr> <tr> <td>पशु हानि</td><td>—</td><td>01(गाय)</td></tr> <tr> <td>भवन क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>05</td></tr> <tr> <td>गौशाला क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>05</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● बैसानी विद्यालय में बनाए गए आपदा राहत केन्द्र से जिलाधिकारी महोदय लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन सहित राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। आपदा राहत केन्द्र में आपदा प्रभावितों को रहने और भोजन आदि की व्यवस्था की गई है।</li> <li>● मौके पर जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी तहसील कपकोट प्रशासन, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, खाद्यान्न विभाग, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग कपकोट तथा विद्युत विभाग की टीमों द्वारा घटनास्थल पर खोज—बचाव का कार्य किया जा रहा है।</li> <li>● बैस कैम्प—राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैसानी में स्थापित आश्रय स्थल में कम्यूनिटी किचन स्थापित किया गया है, जिसमें प्रभावित परिवारों व खोज—बचाव कार्य में तैनात समस्त टीमों हेतु भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।</li> <li>● इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में लापता व्यक्तियों की खोजबीन ड्रोन कैमरा/कमाण्डर, 119 (स्वतंत्र),</li> </ul>	मृतक	—	03	लापता	—	02 (NDRF, SDRF, पुलिस, द्वारा खोज जारी है)	घायल	—	01	पशु हानि	—	01(गाय)	भवन क्षतिग्रस्त	—	05	गौशाला क्षतिग्रस्त	—	05
मृतक	—	03																		
लापता	—	02 (NDRF, SDRF, पुलिस, द्वारा खोज जारी है)																		
घायल	—	01																		
पशु हानि	—	01(गाय)																		
भवन क्षतिग्रस्त	—	05																		
गौशाला क्षतिग्रस्त	—	05																		

		इन्फेन्ट्री ब्रिगेड ग्रुप जनपद पिथौरागढ़ से आये 02 Sniffer Dog के अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा Victim Location Camera (VLC) के माध्यम से की जा रही है।
		<p>2. दिनांक 28.08.2025 को रात्रि में तहसील कपकोट के अन्तर्गत ग्राम बैसानी के अन्तर्गत अतिवृष्टि से 01 आवासीय भवन व 01 गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसका विवरण निम्नवत् है—</p> <p><b>भवन क्षतिग्रस्त — 01</b>  <b>गौशाला क्षतिग्रस्त — 01</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>06 गाय, 02 बैल, 02 बछड़े, 35 बकरीयाँ तथा 04 मुर्गियाँ दबने की सूचना प्राप्त हुई है।</li> <li>मौके पर एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन</li> </ul> <p>अधिकतम तापमान — 24°C  मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बैजनाथ—बागेश्वर—कपकोट—खरसाली राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>कौसानी—बैजनाथ राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>बागेश्वर—दोफाड़—धरमघर राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>जनपद में 02 राज्य मार्ग, 03 मुख्य जिला मार्ग तथा 13 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को संचारु किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
10	चम्पावत	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 23°C  मौसम की स्थिति — हल्की वर्षा हो रही है।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>टनकपुर—चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) स्वाला एवं बेलखेत के समीप मलवा एवं पत्थर आने के कारण अवरुद्ध है, जिसे खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> <li>मंच—तामली राज्य मार्ग (SH-64) यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>ककराली गेट—तुलीगाड़—भैरव मन्दिर राज्य मार्ग (SH-108) यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>लोहाघाट—पंचेश्वर राज्य मार्ग (SH-10) यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>जनपद में 01 एन0एच0, 01 राज्य मार्ग एवं 06 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
11	पौड़ी गढ़वाल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 19°C  मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऋषिकेश—श्रीनगर—रूद्रप्रयाग राष्ट्रीय राज मार्ग 58—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>धुमाकोट—कोटद्वार—रामनगर राष्ट्रीय राज मार्ग—121—यातायात हेतु सुचारु है।</li> <li>जनपद में 02 राज्य मार्ग, 05 मुख्य जिला, 02 अन्य जिला मार्ग तथा 54 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सुचारु किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><b>विद्युत व्यवस्था—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>विधुत वितरण खण्ड पौड़ी 11 के0वी0 गैतीछेड़ा फेडर पेड गिरने से 03 ग्राम असनोली, ऊणी, धार विद्युत आपूर्ति बाधित है।</li> <li>विधुत वितरण खण्ड श्री नगर भक्तियाना खण्डा में ब्रेक डाउन के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है।</li> <li>विधुत वितरण खण्ड कोटद्वार द्वाराखाल ब्लॉक के 04 गांव कैच, कोकण्डी, भैंसोडा, सिमल्याडाण्डा में विद्युत आपूर्ति बाधित है।</li> </ul> <p><b>पेयजल व्यवस्था—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पाबौ पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने से 07 गांव (पाबौ, कलगढ़ी, पापड़तोली, शीला, फलाट, मोल्ला, भैसकोट तथा मूसागली) में पेयजल व्यवस्था प्रभावित है। जिनमें प्राकृतिक स्रोतों, हैण्डपम्प तथा विभागीय टेकरों के माध्यम से अस्थाई रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।</li> </ul>

12	देहरादून	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान            — 25<sup>o</sup>C</p> <p>मौसम की स्थिति               — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● हबर्टपुर –विकासनगर–राष्ट्रीय राजमार्ग NH-123 (507)– यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए–त्यूनी–चकराता–बाटाघाट– यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li><li>● राष्ट्रीय राजमार्ग 72 बी0 –फेडजी–यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी–चकराता–पोंटा साहिब (NH-72B)–यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● हरिपुर–इच्छाड़ी–क्वानू–मीनस राज्य मार्ग–यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li><li>● कालसी–चकराता– जजरेड राज्य मार्ग– यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● सहिया क्वानू (राज्य मार्ग–81) मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li><li>● जनपद में 01 एन0एच0, 01 राज्य मार्ग तथा 29 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li></ul>								
13	टिहरी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान            — 17.5<sup>o</sup>C</p> <p>मौसम की स्थिति               — बादल लगे हैं।</p> <p><b>नोट –टिहरी बाँध का अधिकतम जल स्तर– 824.80 मीटर</b></p> <table><tr><th>क्र. स.</th><th>नदी/स्थल</th><th>जल स्तर (मीटर में)</th><th>डिस्चार्ज (क्यूसेक में)</th></tr><tr><td>1.</td><td>दिनांक 02.09.2025 को टिहरी बाँध का जलस्तर</td><td>826.14</td><td>15,925</td></tr></table> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ऋषिकेश–देवप्रयाग–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमाग–07– यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● मसूरी–धनोल्टी–चम्बा–टिहरी–मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग–707ए–यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● ऋषिकेश–चम्बा–धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● गुल्लरनाई–सिलखणी–मठियाली राज्य–76 यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी राज्य –77– यातायात हेतु सुचारु है।</li><li>● जनपद में 01 राज्य मार्ग तथा 15 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li></ul>	क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	1.	दिनांक 02.09.2025 को टिहरी बाँध का जलस्तर	826.14	15,925
क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)							
1.	दिनांक 02.09.2025 को टिहरी बाँध का जलस्तर	826.14	15,925							
		<p>संलग्न– मौसम विभाग से दिनांक 02.09.2025 को सायं 7:00 बजे प्राप्त बुलेटिन (ई–मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार) उत्तराखण्ड के लिए 05 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी।</p>								

#### निम्नलिखित को सूचनार्थ:—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव—माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड को मा0 उपाध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, पर्यटन विभाग/नागरिक उड़डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन।
12. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
15. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन/क्रियान्वयन), यू0एस0डी0एम0ए0, उत्तराखण्ड।

18. जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून।
19. पुलिस महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमाद्वार, देहरादून।
20. पुलिस महानिरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
21. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
22. पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. देहरादून।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा।
24. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
25. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
26. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0डी0एम0ए0, उत्तराखण्ड।
27. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।
28. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
29. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
30. अपर निदेशक, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
31. विशेष कार्याधिकारी, चारधाम यात्रा परिषद, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
32. नियंत्रण कक्ष, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
33. नियंत्रण कक्ष, एन0डी0एम0ए0, नई दिल्ली।
34. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
35. कमाण्डेंट, 15वीं वाहनी एन0डी0आर0एफ0, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर।
36. कमाण्डेंट, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
37. एकीकृत नियंत्रण कक्ष—आपातकालीन प्रतिक्रिया (आई.सी.ई.आर.—आर.ई.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
38. संयुक्त निदेशक, आई0बी0, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (एस0 आई0 बी0) देहरादून।
39. समस्त जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
40. पुलिस चारधाम कन्ट्रोल रूम, पटेल भवन, कचहरी, देहरादून।
41. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)

ड्यूटी आफिसर/अनु सचिव  
राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र।