


ALM14001-AD003221-01
Incidencia 5702094



- Dirección Joaquín Rodrigo número 35, Aguadulce CTO 029-04-516555.
- Realización de obras para adecuación de servicios anti-incendios, se reclama cambio de ubicación de tendido de cables por interior a nuevo canalizado instalado. No es necesaria reubicación de CTO.
- No es viable reutilización de cables, requiere cambio de secciones C1391 y C1392 ente FOSC 029-372-CTO 516555 y CTO 516554.
- Recorrido con arquetas H TESA, no es posible ubicación de empalmes.
- Pérdida de servicio, requiere TP a realizar en W34.