

点击“添加自动化”按钮



选择触发设备



选择触发条件



选择操作设备



选择操作条件



添加至自动化列表

上传自动化流程到网关