


Se debe seleccionar un registro para habilitar el botón de Excel

Al seleccionar el botón de Excel mostrará la ventana donde se debe seleccionar el rango de fechas para generar el reporte de los datos registrados



Esto deberá generar el siguiente reporte, donde mostrará todo lo registrado en ese rango de fechas y se podrá generar el filtro por cualquier item

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
Report Drilling Time																	
Date From 04/01/2012 Date to 05/09/2012																	
ZANDOR CAPITAL SA COLOMBIA																	
Report by:		admin															
Total Time Presented 1332:00																	
				Totals													
				0444:00		0444:00		0387:00		0057:00							
				Times													
Date		Turn		Rig		Contractor		Item		Time Report Contractor (+-----+)		Time Approved Interventor (+-----+)		Res. Time Contractor (+-----+)		Res. Time Company (+-----+)	
04/13/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		MOVING		0010:00		0010:00		0010:00		0000:00	
04/13/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		CORE DRILLING		0002:00		0002:00		0002:00		0000:00	
04/13/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		CASING		0002:00		0002:00		0002:00		0000:00	
04/13/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		CORE DRILLING		0008:00		0008:00		0008:00		0000:00	
04/13/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		ESTABILIZACION		0001:00		0001:00		0000:00		0001:00	
04/13/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		MAINTENANCE		0001:00		0001:00		0001:00		0000:00	
04/14/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		CASING		0002:00		0002:00		0002:00		0000:00	
04/14/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		CORE DRILLING		0007:00		0007:00		0007:00		0000:00	
04/14/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		MAINTENANCE		0001:30		0001:30		0001:30		0000:00	
04/14/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		MISC		0001:30		0001:30		0001:30		0000:00	
04/14/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		CORE DRILLING		0001:00		0001:00		0001:00		0000:00	
04/14/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		ESTABILIZACION		0001:00		0001:00		0000:00		0001:00	
04/14/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		MISC		0010:00		0010:00		0010:00		0000:00	
04/15/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		CASING		0001:00		0001:00		0001:00		0000:00	
04/15/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		CORE DRILLING		0008:00		0008:00		0008:00		0000:00	
04/15/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		MAINTENANCE		0001:00		0001:00		0001:00		0000:00	
04/15/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		MISC		0002:00		0002:00		0002:00		0000:00	
04/15/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		CASING		0001:00		0001:00		0001:00		0000:00	
04/15/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		CORE DRILLING		0009:00		0009:00		0009:00		0000:00	
04/15/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		MAINTENANCE		0001:00		0001:00		0001:00		0000:00	
04/15/2012 0:00		NO		FIBERMAX-6		Energold		ESTABILIZACION		0001:00		0001:00		0000:00		0001:00	
04/15/2012 0:00		DI		FIBERMAX-6		Energold		CORE DRILLING		0004:00		0004:00		0004:00		0000:00	