

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | | Rapport de Maintenance | | | ENR-MAINT-22 06/01/2023 | | |
| Type | Enregistrement | Version | A | Pagination | 1 / 3 | Mise à jour le | 04/03/2025 |

20250326 RIM Correctif Cisaille Guillotine Chaudronnerie

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Commun de site
Identifiant Machine : 7 DAT 103 WO
Heures Machine :
Nom du Technicien : Demaillet
Type d'intervention : Correctif
N° de demande : Chrono 25240
Date d'intervention : 26-03-2025
Durée de l'intervention : 01h00

détail des Heures si >7H et >1 tech.:


---- Opérations ----

Description du correctif

Réglage de la butée, contrôle des serrages du codeur, différents essais pour provoquer le dérèglement. Pas d'explications.


Décalage de +4,4mm.

--- Photos ---



| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|------------|-------|-----------------------------------|------------|
|  | | Rapport de Maintenance | | | | ENR-MAINT-22 06/01/2023 | |
| Type | Enregistrement | Version | A | Pagination | 1 / 3 | Mise à jour le | 04/03/2025 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|------------------|
| Visa Armitec: Demaillet Marc | Visa EDF: |
|  | |