

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 23/10/2024 07:58:20

Date : 22/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : CC SUD HERAULT

ville : PUISSERGUIER

Code postal : 34620

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série :

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4123

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 09:50:51

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 09:52:59

Equipement : PEX03

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : 036172072A1

Marque : Ferplay

Largeur (baie pour les portes) : 3877

Hauteur (baie pour les portes) : 1600

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 10:16:44

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : manque éclairage et marquage à refaire

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 10:19:15

Equipement : PEX04

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : 037172072A

Marque : Ferplay

Largeur (baie pour les portes) : 3790

Hauteur (baie pour les portes) : 1600

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 11:02:05

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 22/10/2024 11:03:13

Anomalie / composant autres : marquage à refaire

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 11:07:02

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : 170805000022_4

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 14:07:32

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 14:07:59

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : 170805000022_5

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4290

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 14:17:03

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Rail à remplacer

Longueur rail : 1000

Photo rail :



Prise le 22/10/2024 14:18:05

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 14:18:45

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 018

N° de série :

Marque : Ferplay

Largeur (baie pour les portes) : 3807

Hauteur (baie pour les portes) : 1600

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Eclairage de zone à remplacer, Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 22/10/2024 15:22:07

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 15:22:38

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4300

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 15:51:14

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 15:51:36

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 430

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 22/10/2024 15:54:19

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 15:55:21

Equipement : PEX02

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2018

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Ferplay

Largeur (baie pour les portes) : 3975

Hauteur (baie pour les portes) : 1600

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol, Palpeur bord primaire à remplacer

Modèle bord primaire : mécanique

photo marquage au sol :



Prise le 22/10/2024 16:03:38

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 22/10/2024 16:05:02

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending downwards and to the right.