

Instructions

OBSERVATION TABLE

| Current (A) | Speed (rpm) |
|-------------|-------------|
| 0.5 | 1700 |
| 0.6 | 1575 |
| 0.7 | 1480 |
| 0.8 | 1400 |
| 0.9 | 1270 |
| 1 | 1015 |

Speed (rpm) ↑

Current (A) →