

**ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL****Endereço:** R. Conselheiro João Alfredo, 247 - Macuco, Santos - SP, 11015-220.**Telefone:** (13) 3025-2820 / (13) 4009-9040**Ordem de Serviço nº 29224****Data:** 21/05/2024 00:00**Cliente:** APM TERMINALS PORTO PECÉM - CE**Razão Social:** APM TERMINALS PECÉM
PORTUÁRIOS LTDA**CNPJ:** 05.388.226/0001-25**Endereços:** ESPLANADA DO PECÉM, / - São Gonçalo do Amarante - 62674000 / São Gonçalo do Amarante, CE**Responsável:** ALEX DA SILVA SANTOS**Checkin :** 21/05/2024 17:35**Checkout :** 22/05/2024 19:03**Contato:****Descrição:**

Poderia abri uma o.s corretiva

Operação APM

Cliente: SEFAZ - Pecém - CE

Equipamento: FS6000 TFNDU 10428 (Scanner 01)

Troca dos botões de emergência e Fixação do sensor e alinhamento

Comentários:

efetuada a troca dos botões de emergência e fixação do sensor.

Fotos:*Foto da Galeria**Foto da Galeria**Foto da Galeria**Foto da Galeria*

Foto 1



Foto da Galeria

Foto 2



Foto da Galeria

Foto 3



Foto da Galeria

Foto 4



Foto da Galeria

Foto 5



Foto da Galeria

Foto 6



Foto da Galeria

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Sem descrição
- 3. Sem descrição
- 4. Sem descrição
- 5. Sem descrição
- 6. Sem descrição
- 7. Sem descrição
- 8. Sem descrição
- 9. Sem descrição
- 10. Sem descrição

Formulários 1.0:
RAIO X - ALTA ENERGIA - FIXO - Status: respondido

Seção Padrão
EQUIPAMENTO - NUCTECH FS6000
NÚMERO DE SÉRIE 10428

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA botões de emergência com mau funcionamento e fixação de sensor

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO - Operante

DESCRIÇÃO DA CAUSA vida útil

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO trocar das botões de emergência

PRECISA DE PROPOSTA COMERCIAL? - NÃO

DESCRIÇÃO TÉCNICA - COMERCIAL sem proposta

Documento: 35.227.406-9 - Assinatura de: Alex da Silva Santos

