

PowerMatrix

linear voltage dropout and feedback 3A 0-20V

File: PowerMatrix.kicad_sch

File: LDO.kicad_sch

TempSens

File: TempSens.kicad_sch

Bussconnector + isolation

File: Buss.kicad_sch

Buck converters

File: BuckConv.kicad_sch

Sheet: /
File: PowerBoard 1.kicad_sch

Title:


Size: A4




Date:



Rev:

KiCad E.D.A. kicad (5.99.0-9544-g366189b864)

Id: 1/6







Sheet: /Buck converters/
File: untitled.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. kicad (5.99.0-9544-g366189b864)

Id: 4/6



Sheet: /PowerMatrix/
File: PowerMatrix.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad (5.99.0-9544-g366189b864)

Rev:

Id: 5/6

