



PCB screw – M2.6 x 6  
Jog screw – M2 x 8  
Rubber hole – M2 x 5

- MK1 NPTH\_M2.6
- MK2 NPTH\_M2.6
- MK3 NPTH\_M2.6
- MK4 NPTH\_M2.6
- MK5 NPTH\_M2.6
- MK6 NPTH\_M2.6
- MK7 NPTH\_M2
- MK8 NPTH\_M2
- MK9 NPTH\_M2
- MK10 NPTH\_M2
- MK11 NPTH\_M2
- MK12 NPTH\_M2
- MK13 NPTH\_M2
- MK14 NPTH\_M2
- MK15 NPTH\_M2
- MK16 NPTH\_M2
- MK17 NPTH\_M2
- MK18 NPTH\_M2
- MK19 NPTH\_M2

