

Заказ 2313/3 Фаза 1

Наряд	Пм	Пб	Сп	Ф	Сф	скос	вырез	фаска	F	гибка	сборка	W	M
1		+		+	+						+	+	+
2		+		+	+						+	+	+
3		+		+	+						+	+	+
4		+		+	+						+	+	+
5		+		+	+						+	+	+
6	+	+	+	+	+						+	+	+
7	+	+	+	+	+						+	+	+
8	+	+	+	+	+						+	+	+
9	+	+	+	+	+						+	+	+
10	+	+	+	+	+						+	+	+
11		+	+	+							+	+	+
12		+	+	+							+	+	+
13		+	+	+							+	+	+
14		+	+	+							+	+	+
15		+	+	+							+	+	+
16		+	+	+							+	+	+
17		+	+	+							+	+	+
18		+	+	+							+	+	+
19		+		+							+	+	+
20		+		+							+	+	+
21	+			+							+	+	+
22	+			+							+	+	+
23	+			+							+	+	+
24	+			+							+	+	+
25	+			+							+	+	+
26	+			+							+	+	+
27	+			+							+	+	+
28	+			+							+	+	+
29	+			+							+	+	+
30	+			+							+	+	+
31	+			+							+	+	+
32	+			+							+	+	+
33	+			+							+	+	+
34	+			+							+	+	+
35	+			+							+	+	+
36	+			+							+	+	+
37	+			+							+	+	+
38	+			+							+	+	+
39	+			+							+	+	+
40	+			+							+	+	+
41	+			+							+	+	+
42	+			+							+	+	+
43	+			+							+	+	+
44	+			+							+	+	+
45	+			+							+	+	+
46	+			+							+	+	+
47	+			+							+	+	+
48	+			+							+	+	+
49	+			+							+	+	+
50	+			+							+	+	+
51	+			+							+	+	+
52	+			+							+	+	+
53	+			+							+	+	+
54	+			+							+	+	+
55	+			+							+	+	+
56	+			+							+	+	+
57	+			+							+	+	+
58	+			+							+	+	+
59	+	+		+							+	+	+
60	+	+		+							+	+	+
61	+	+	+	+							+	+	+
62	+	+	+	+							+	+	+
63	+	+	+	+							+	+	+
64	+	+	+	+							+	+	+
65		+	+										+
66	+		+										+
67				+	+								+
68				+									+
69				+	+								+