



GND
+5V
SDA
SCL
TX
RX
INT
PWM



BN2
mikro


1




GND
+3.3V
MOSI
MISO
SCK
CS
RST
AN

U2 AD2
U2 J2
GND
3V3 0V
2V U1

1 2
P2



13 14



RTD

DXT

DXR

2UB2

GND

GND

