



功能说明:

- 1.上电延迟300ms启动MCU。
- 2.点按S1开机，开机后进入第一种速度，LED1灯随马达变化，点按S1关机。
- 3.在马达工作时，长按3秒S1马达恢复到第一种速度，充电时后，再次开机也恢复到第一种模式。
- 4.点按S2切换速度，8种速度 循环，1-2-3-4-5-6-7-8-1-2...，按照样机频率和速度。
- 5.点按S3切换模式，20种模式 循环，按到21下回到第一种模式，按照样机模式。
- 6.低电保护，当电池电压低于3V时产品自动关机，不需要充电激活。
- 7.充电时LED1慢闪（亮0.5S，灭0.5S），充满长亮，不能有复充现象。
- 8.产品有记忆功能，当马达在第几模式下关机，再次开机回到关机前的模式。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	2019/12/13	Sheet of
File:	E:\盛鑫隆\FHB-LAV-1912.SchDoc	Drawn By: