



Folio Fiscal: 605841a1-4caf-49ad-b0cf-cecf8f3e4df0
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30994

Serie: TF2

Referencia: A172600-30994

Folio: 172600

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-03T10:33:09

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar faro der	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar mco radiador central metal	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar travesaño inf de mco radiador	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-12	1.00	Reparar tolva int de salp der	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-13	1.00	Reparar filo de pta del der	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-14	1.00	Reparar bastidores dels	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-16	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,606.47	\$2,606.47
78181500	MO-17	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar spoiler facia del	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar salpicadera der	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar facia delantera	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar moldura central corrugada facia del	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar base de faro der	SERV	E48	\$127.60	\$127.60
78181500	MO-8	1.00	Reparar cofre	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar bisagras de cofre	SERV	E48	\$100.00	\$100.00

Total con letra:

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.

Subtotal:	\$5,034.07
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$5,034.07
IVA:	\$805.46
IEPS:	0.00
Total:	\$5,839.53

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172600
UNIDAD PEUGEOT 207 MODELO 2009 PLACAS MWW2744
NO. POLIZA 22859119 NO. SINIESTRO 76266527
PROPIEDAD DE ANGEL CRUZ DE LOS SANTOS
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

VXpmPJ7EsdOmc/vsijDXuUUrE9C05Z/MclS1GCvzhKD3g1DE2IElxcVQBYe+wdTLt9KvLaykxYPdrNE4UpTJriTnEUJFr1SAVDjfmSETzziwdSC/IWiComz7+ep6/kDLiQIMAn
BOOC+hEfMcEMxsl+AiZkLsVhj3PmAtfH1IR1GjxSVAsjO+NUdFARSW/7VHfSpQgmJZ0Kduas16FCG4L/SrbTNc9NX1jvUNCmhtF9mnOpp8EGfzVbx2+njPjy3BPP2AroCGf
B/zbOwSGfSwG1OnmbCSK6ZKVHF60yfdmGFwVoclUpiyKdssQeHNCulnxPogy02YPNIMk2vYtjwg==

Sello del SAT:

HkzISN8ryVK46JGOFORMFTFbZP8ZkpY0eV3dHKM7Nopa8SVGKgvdiviga1JDsTQUa3FdPh9Hhnp5RXojHm+kn2x26MLJEfD8lcTrwomwfmewU39BYeJ05+ccMxvRGkTJ
W5haPmebTEsdFTkMWzZndL5t1pXEgUWgoqo9wlpFHUumE50qRIHztWP5QRu+HfbYBNXJJ5G3qPVgp0unjZkWOuhZZ/9tB5LoDnyXRJ4UO4VQeEuEehCEoQmZjD4LL9y
Pj8dKPeMmDs6lwqX98t0M9B7LQtPn52WdbJoIU0031M1O7MO+OXLB3SfB35K12aFP1GK0zBhoKYE+qN27WtTow==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|3.3|A|172600|2018-01-03T10:33:08|99|00001000000406147836|01|5034.07|MXN|1|5839.53||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar faro der|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar mco radiador central metal|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar travesaño inf de mco radiador|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tolva int de salp der|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar filo de pta del der|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidores dels|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2606.47|2606.47|2606.47|002|Tasa|0.160000|417.04|78181500|MO-17|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar spoiler facia

del|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar salpicadera
der|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia
delantera|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar moldura central corrugada facia
del|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar base de faro
der|127.60|127.60|127.60|002|Tasa|0.160000|20.42|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar
cofre|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de
cofre|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|002|Tasa|0.160000|805.46|805.46|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T10:33:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI