



Folio Fiscal: 97b75a4c-38c7-407e-9a21-5e644f2efa46  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31066

Serie: TF2

Referencia: A172538-31066

Folio: 172538

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-09T09:53:54

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar defensa delantera	SERV	E48	\$105.00	\$105.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar brack izq	SERV	E48	\$105.00	\$105.00
78181500	MO-11	1.00	Ajuste de cofre	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-12	1.00	Reparar filo de pta izq	SERV	E48	\$256.45	\$256.45
78181500	MO-16	1.00	Pintar lo dañado pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,937.56	\$1,937.56
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar facia inf delantera	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar banda sup de defensa delantera	SERV	E48	\$97.00	\$97.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar parrilla	SERV	E48	\$120.00	\$120.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar parbrisas	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar coaraza de faros	SERV	E48	\$388.50	\$388.50
78181500	MO-7	1.00	Reparar marco de radiador	SERV	E48	\$367.50	\$367.50
78181500	MO-8	1.00	Reparar salpicadera izq	SERV	E48	\$550.00	\$550.00

Total con letra:

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.

Subtotal:	\$4,477.01
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,477.01
IVA:	\$716.32
IEPS:	0.00
Total:	\$5,193.33

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

#### NOTAS:

ORDEN A172538  
UNIDAD FORD E150 MODELO 2009 PLACAS KZ82889  
NO. PÓLIZA 225357979 NO. SINIESTRO 75869362  
PROPIEDAD DE ERIC ALEJANDRO SANCHEZ MANDUJANO  
NO. PROVEEDOR 435401

#### Sello Digital del CFDI:

EGYyWsk1UhGuj3NFuS5GXV5L/5TziJ83alrNNK4vof/rtWyslmOk+Xay9ySyyRpOrlfhnoBh5HwcBTbQkbTIPWxbPCTyUaLvEk83wmTeptOZTGtmiPLoVlnJgO1IsDzaokGx  
kX6uw6d1ebKjdGh7cpBfHz/6vpyix070rx3PvdEh9X3rtmhtyBc6WEuchVhCD+/lUI5AvZ0C+PeN7Vs73epNy6+L4X6xsrR1Wpu7qdQwT8+HQ2WQPNMDIWhwpqV95LHYCm  
0sLzUKZ+xHw2gJNXvsOW+92E0/8/1QShToRk9Wu7IB3BvN0PqIKgJkangFrl+3FLTSKOGGEx5RBFg==

#### Sello del SAT:

Hkv0JMGqdwaJyMCP0PB1829RqB2pQ6ZUmKpej8DXtDVZ9H7UcdYhuGyinHCuZo+LJTWtdntILD7rGO7Fo+oUMFwXPYqc8YhCUOJm3gg0J51nMwjJREk+7iTvM0lyu+ln  
T+YbcmoLcJCQ7Le7pbRLhKEi68yhiyqCUExbrRfslXcagkZ8e5BzEmyfu+RSY+PswLn7BOacvA1LWDKXu/oITeNTIB7jEYvhl/P6c/aHDwhP2KlZ7H/RAZx4Yl+yQxS+K9ztb  
6mOQEYTR9j+e4/6jvhMlvGP/84ea+SmkFOZCiv7CFCkSaO9AJezGQGo7dmKzsN7W+WkP8M5wq8ZFqg==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172538|2018-01-09T09:53:53|99|00001000000406147836|01|4477.01|MXN|1|5193.33||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar defensa delantera|105.00|105.00|105.00|002|Tasa|0.160000|16.80|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar brack izq|105.00|105.00|105.00|002|Tasa|0.160000|16.80|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Ajuste de cofre|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar filo de pta izq|256.45|256.45|256.45|002|Tasa|0.160000|41.03|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado pintar lo dañado|1937.56|1937.56|1937.56|002|Tasa|0.160000|310.01|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia inf delantera|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar banda sup de defensa delantera|97.00|97.00|97.00|002|Tasa|0.160000|15.52|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar parrilla|120.00|120.00|120.00|002|Tasa|0.160000|19.20|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar parbrisas|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar coaraza de faros|388.50|388.50|388.50|002|Tasa|0.160000|62.16|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco de radiador|367.50|367.50|367.50|002|Tasa|0.160000|58.80|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar salpicadera izq|550.00|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|88.00|002|Tasa|0.160000|716.32|716.32|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801  
Fecha y hora de certificación: 2018-01-09T09:53:54

---

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**