



Folio Fiscal: c40361b4-c68e-4a71-85a3-09e53db1ab3e
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31027

Serie: TF1

Referencia: T171398-31027

Folio: 171398

Lugar, fecha y hora de
emisión: 9570 / 2018-01-12T11:10:26

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: SAT8410245V8

Razón Social: SEGUROS ATLAS, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar defensa delantera	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-10	1.00	Desmontar y colocar parrilla	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-11	1.00	Ajustar y cuadrar carrocería	SERV	E48	\$738.00	\$738.00
78181500	MO-12	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-13	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$804.00	\$804.00
78181500	MO-14	1.00	Reparar rin de acero delantero derecho	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-15	1.00	Desmontar y colocar cubre polvo de balatas trasero derecho	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-16	1.00	Desmontar y colocar reten de aceite de maza de rueda	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-17	1.00	Desmontar y colocar chicote de freno de pie trasero derecho	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-18	1.00	Desmontar y colocar amortiguador trasero derecho	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-19	1.00	Reparar soporte inferior de amortiguador	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar moldura superior de defensa delantera	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-20	1.00	Desmontar y colocar llanta trasera derecha	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-21	1.00	Reparar muelles traseras lado derecho	SERV	E48	\$1,200.00	\$1,200.00
78181500	MO-22	1.00	Desmontar y colocar suspensión delantera	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-23	1.00	Alineación delantera	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar brack central delantero izquierdo	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar brack lateral delantero izquierdo	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar spoiler de defensa delantera	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-6	1.00	Desmontar y colocar soporte lateral izquierdo de defensa delantera	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar brack central delantero derecho	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar brack lateral delantero derecho	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar soporte lateral derecho de defensa delantera	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
25172600	REF-38186	1.00	Defensa delantera	PIEZA	H87	\$4,400.00	\$4,400.00
25172600	REF-38187	1.00	Moldura superior de defensa delantera	PIEZA	H87	\$958.00	\$958.00
25172600	REF-38189	1.00	Brack central delantero izquierdo	PIEZA	H87	\$500.50	\$500.50
25172600	REF-38190	1.00	Brack inferior izquierdo de defensa delantera	PIEZA	H87	\$500.50	\$500.50
25172600	REF-38191	1.00	Parrilla	PIEZA	H87	\$4,730.00	\$4,730.00
25172600	REF-38193	1.00	Tapa izquierda de defensa delantera	PIEZA	H87	\$440.00	\$440.00
25172600	REF-38194	1.00	Spoiler de defensa delantera	PIEZA	H87	\$1,320.00	\$1,320.00
25172600	REF-38195	1.00	Porta placa delantero	PIEZA	H87	\$495.00	\$495.00
25172600	REF-38196	1.00	Soporte lateral izquierdo de defensa delantera	PIEZA	H87	\$1,069.20	\$1,069.20
25172900	REF-38197	1.00	Faro izquierdo	PIEZA	H87	\$2,420.00	\$2,420.00
25172600	REF-38198	1.00	Moldura superior izquierdo de defensa delantera	PIEZA	H87	\$385.00	\$385.00
25172000	REF-38199	1.00	Barra transversal con rotulas	PIEZA	H87	\$1,760.00	\$1,760.00

25172000	REF-38208	1.00	Barra de dirección con rotulas de caja de dirección a mango delantero derecho	PIEZA	H87	\$1,320.00	\$1,320.00
25171900	REF-38209	1.00	Rhin de acero 19.5 trasero derecho	PIEZA	H87	\$660.00	\$660.00
25171700	REF-38210	1.00	Cubre polvo de balatas trasero derecho	PIEZA	H87	\$277.78	\$277.78
25171700	REF-38211	1.00	Chicote de freno de pie trasero derecho	PIEZA	H87	\$1,771.00	\$1,771.00
25172000	REF-38212	1.00	Amortiguador trasero derecho	PIEZA	H87	\$968.00	\$968.00
25172500	REF-38213	1.00	Llanta dayton d5205 225/70 r19.5 trasero derecho	PIEZA	H87	\$3,388.00	\$3,388.00
25172000	REF-38214	2.00	Abrazaderas de muelles	PIEZA	H87	\$187.00	\$374.00
25172000	REF-38215	4.00	Tuercas de abrazaderas de muelles	PIEZA	H87	\$11.00	\$44.00

Total con letra:

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.

Subtotal:	\$33,972.98
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$33,972.98
IVA:	\$5,435.67
IEPS:	0.00
Total:	\$39,408.65

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

BANAMEX, CUENTA 2193

NOTAS:

ORDEN T171398
UNIDAD FORD F-450 MODELO 2012 PLACAS 022EZ1
NO. POLIZA 468366 NO. SINIESTRO D00/53544/17/100
PROPIEDAD DE INMOBILIARIA MUNIZ

Sello Digital del CFDI:

FuQOttY3U5aQGj2yTUwPnJIXCQ4elnV+AewltvM6VXLEZR8YKA925oXvZyb7r3Y5zYdxQID28E5ZQxEBiBwzmXbx+EJvXrKxE6Umpz5scKfG8VgqLn/TPjIXPtzD/qcfhv9Qtn0ftcmY7IAM7fa1cqytgRmRxSOCwqKhtnN3MHEws+ct1RGD7RylzWpYxGU2B2Xmfjb4ZBaUyL6G9VbpPaMt5HHza9+31ZMVf8YhaMWVjDU4eWRI36IGxu5dad+7oDatpq1U9C23wePARhe2Ks2sloSGLATeA/D+VK1jqRvXpCZkRzmqUUL/qO0fSy+sGfVYpqB1DF0GrbDbYta==

Sello del SAT:

pGF2ZldQs/Y3UDMPCr5bU/yNOBcX7BBgn0LTd/vOT7IQ8egDFZ3SioloAqGFb2wVepTcieT/NyT2WEgswouXz/7yInpNOikWLgP5vW6nVKtNt/Yys71FaAZbBQOWOTtjVUllXzka78g7cPFioR9XdvdrYgZvhHw1zVMVFUJ4Tkde7HqKIY4JFZWgCJX0OrrNFazpR5P2b1ecpsk9uR4YbJAdTn3ZSpr+EuFviWmX8FBIsOPjLQ11qSIJ+VWSuF1hwrJDWlFSK3s+gHOQHGDfNlnuBhXFQwgE22RXjxLoDdoDqAnVYPFHkziLojbKWLAsS6h3INQu6W0B6T1jog==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171398|2018-01-12T11:10:23|99|00001000000406147836|01|33972.98|MXN|1|39408.65||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|SAT8410245V8|SEGUROS ATLAS, S.A.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar defensa delantera|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar parrilla|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Ajustar y cuadrar carrocería|738.00|738.00|738.00|002|Tasa|0.160000|118.08|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema eléctrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|804.00|804.00|804.00|002|Tasa|0.160000|128.64|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar rin de acero delantero derecho|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cubre polvo de balatas trasero derecho|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar reten de aceite de maza de rueda|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-17|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar chicote de freno de pie trasero derecho|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-18|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar amortiguador trasero derecho|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar soporte inferior de amortiguador|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-21|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura superior de defensa delantera|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-20|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar llanta trasera derecha|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-21|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar muelles traseros lado derecho|1200.00|1200.00|1200.00|002|Tasa|0.160000|192.00|78181500|MO-22|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar suspensión delantera|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-23|1.00|E48|Unidad de servicio|Alineación delantera|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar brack central delantero izquierdo|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar brack lateral delantero izquierdo|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar spoiler de defensa delantera|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar soporte lateral izquierdo de defensa delantera|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar brack central delantero derecho|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar brack lateral delantero derecho|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar soporte lateral derecho de defensa delantera|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|25172600|REF-38186|1.00|H87|Pieza|Defensa delantera|4400.00|4400.00|4400.00|002|Tasa|0.160000|704.00|25172600|REF-38187|1.00|H87|Pieza|Moldura superior de defensa delantera|958.00|958.00|958.00|002|Tasa|0.160000|153.28|25172600|REF-38189|1.00|H87|Pieza|Brack central delantero izquierdo|500.50|500.50|500.50|002|Tasa|0.160000|80.08|25172600|REF-38190|1.00|H87|Pieza|Brack inferior izquierdo de defensa delantera|500.50|500.50|500.50|002|Tasa|0.160000|80.08|25172600|REF-38191|1.00|H87|Pieza|Parrilla|4730.00|4730.00|4730.00|002|Tasa|0.160000|756.80|25172600|REF-38193|1.00|H87|Pieza|Tapa izquierda de defensa delantera|440.00|440.00|440.00|002|Tasa|0.160000|70.40|25172600|REF-38194|1.00|H87|Pieza|Spoiler de defensa delantera|1320.00|1320.00|1320.00|002|Tasa|0.160000|211.20|25172600|REF-38195|1.00|H87|Pieza|Porta placa delantero|495.00|495.00|495.00|002|Tasa|0.160000|79.20|25172600|REF-38196|1.00|H87|Pieza|Soporte lateral izquierdo de defensa delantero|1069.20|1069.20|1069.20|002|Tasa|0.160000|171.07|25172900|REF-38197|1.00|H87|Pieza|Faro izquierdo|2420.00|2420.00|2420.00|002|Tasa|0.160000|387.20|25172600|REF-38198|1.00|H87|Pieza|Moldura superior izquierdo de defensa delantera|385.00|385.00|385.00|002|Tasa|0.160000|61.60|25172000|REF-38199|1.00|H87|Pieza|Barra transversal con rotulas|1760.00|1760.00|1760.00|002|Tasa|0.160000|281.60|25172000|REF-38208|1.00|H87|Pieza|Barra de dirección con rotulas de caja de dirección a mango delantero derecho|1320.00|1320.00|1320.00|002|Tasa|0.160000|211.20|25171900|REF-38209|1.00|H87|Pieza|Rhin de acero 19.5 trasero derecho|660.00|660.00|660.00|002|Tasa|0.160000|105.60|25171700|REF-38210|1.00|H87|Pieza|Cubre polvo de balatas trasero derecho|277.78|277.78|277.78|002|Tasa|0.160000|44.44|25171700|REF-38211|1.00|H87|Pieza|Chicote de freno de pie trasero derecho|1771.00|1771.00|1771.00|002|Tasa|0.160000|283.36|25172000|REF-38212|1.00|H87|Pieza|Amortiguador trasero derecho|968.00|968.00|968.00|002|Tasa|0.160000|154.88|25172500|REF-38213|1.00|H87|Pieza|Llanta dayton d5205 225/70 r19.5 trasero derecho|3388.00|3388.00|3388.00|002|Tasa|0.160000|542.08|25172000|REF-38214|2.00|H87|Pieza|Abrazaderas de muelles|187.00|374.00|374.00|002|Tasa|0.160000|59.84|25172000|REF-38215|4.00|H87|Pieza|Tuercas de abrazaderas de muelles|11.00|44.00|44.00|002|Tasa|0.160000|7.04|002|Tasa|0.160000|5435.67|5435.67|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-12T11:10:26