



Folio Fiscal: 37600987-d1c3-40e0-9d7f-7bad87230b7c
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31158

Serie: TF2

Referencia: T171814-31158

Folio: 171814

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-15T12:04:55

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: ASE901221SM4

Razón Social: CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar parrilla	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar fascia delantera	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar tolvas desviadoras de aire de marco radiador	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar alma delantera	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar marco de radiador	SERV	E48	\$224.80	\$224.80
78181500	MO-6	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-7	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$560.00	\$560.00

Total con letra:

DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 5/100 M.N.

Subtotal:	\$1,884.80
Descuento:	\$94.24
Neto:	\$1,790.56
IVA:	\$286.49
IEPS:	0.00
Total:	\$2,077.05

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

SCOTIABANK, CUENTA 9710

NOTAS:

ORDEN T171814
UNIDAD CHEVROLET S10 MODELO 2017 PLACAS LB71990
NO. PÓLIZA DD36103000 NO. SINIESTRO KA17K077333
PROPIEDAD DE CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V.
NO. PROVEEDOR 12681
%5.00 descuento de Mano de Obra

Sello Digital del CFDI:

TGaZuyvr6F3yNZfzHppqy7tXxAdRcyrg0NNt0mGP8FUvW3L+LTHy6meelct5QG79KDPk9H2RFxsdZCmQzx8HQf6xHhrKO0aHpRrUfMlVP2BhDuGrH7PrmFMev/gGUbIGS
BUu/U9kvVWXT2re3SNvJMnrb5YVjZEuM9KxaoSizJQuK9bJoJY2wz7SVtwA1ccMDgUUVLWfMltppnEjBhdMzmXWnq5JY9omhLa9pHPkGHmnrrM+weOHQo8UHXvtAHP+qxg
fTsGj+LXfQnyxvgdJHlStowKfiBVAico59IFrmjE6NiXoXJDD7fWn0bu9CvM4buZN9538hRFPuf4vA0FuGyw==

Sello del SAT:

nB0urdVwwTR9gXDgs3TN9guHgSxpr2AEbDbxwqWbLiDi2hS3Fpfr2GzUmQAWap9l3lqxEP5PjBmR/UqOE19fwlVHyosriLi7eBH63vzP3ug4x6a16LwPjNfEMG1nQfmAk8fJ
hiLXel65TPw5/SQy5LTnVoH3K5wS++zWBCZul6FArO18uxpblWCihb0mhLbs+LFZilqppGtPvU0EU4oEv1h91jKEaR+J+Xhmkx7MpyZ4gPSyDiZZGWYekWHq5uTppTEoO/
AqnG15gk9fjHJR4v8Z1Z3eILFU1Hyag5Mh33FXK96N/ApZF1pTurZvWa9NN53otqe606TCavQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171814|2018-01-15T12:04:54|99|00001000000406147836|01|1884.80|94.24|MXN|1|2077.05||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN
S.A. DE C.V.|601|ASE901221SM4|CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar
parrilla|150.00|150.00|7.50|142.50|002|Tasa|0.160000|22.80|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar fascia
delantera|200.00|200.00|10.00|190.00|002|Tasa|0.160000|30.40|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar tolvas desviadoras de aire
de marco radiador|200.00|200.00|10.00|190.00|002|Tasa|0.160000|30.40|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma
delantera|200.00|200.00|10.00|190.00|002|Tasa|0.160000|30.40|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco de
radiador|224.80|224.80|11.24|213.56|002|Tasa|0.160000|34.17|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema
electrico|350.00|350.00|17.50|332.50|002|Tasa|0.160000|53.20|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo
dañado|560.00|560.00|28.00|532.00|002|Tasa|0.160000|85.12|002|Tasa|0.160000|286.49|286.49||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-15T12:04:55