



Folio Fiscal: 344edf1f-b72b-44ad-b9f3-a99cf5dcdcf
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTLAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31121

Serie: TF2

Referencia: A172691-31121

Folio: 172691

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-15T12:57:26

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar fascia delantera	SERV	E48	\$31.50	\$31.50
78181500	MO-10	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,978.73	\$1,978.73
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar rejilla cent inferior	SERV	E48	\$30.00	\$30.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar alma delantera	SERV	E48	\$31.50	\$31.50
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar base parrilla	SERV	E48	\$60.00	\$60.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar bastidores delanteros	SERV	E48	\$236.00	\$236.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar * punta salp der	SERV	E48	\$367.50	\$367.50
78181500	MO-7	1.00	Reparar parrilla	SERV	E48	\$367.50	\$367.50
78181500	MO-9	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$115.00	\$115.00

Total con letra:

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.

Subtotal:	\$3,217.73
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$3,217.73
IVA:	\$514.84
IEPS:	0.00
Total:	\$3,732.57

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172691
UNIDAD FORD FIESTA MODELO 2013 PLACAS 253YLYK
NO. PÓLIZA 250688389 NO. SINIESTRO 75763144
PROPIEDAD DE ELIZABETH GUTIERREZ ROA
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

M79IWEC2IN1Di9W6KwBt+ivSPQJqWg1iFBjZuLhjdAB9n40X4MhY+CgX77fTHIZUo6EKOkf1lweT0BYxU8O/6CMK7VYrzywPr0MulwRXYtPv+5Pm8rR+IMlygf770SQU5N
EPvPYiYOJxALmVtAiE/DXyhlzUWc/0N4baVxveraB74p5ivC4OK6H3UU1afhXFRITi2cOCPpK5z4bc1azwRwVMv/AoAgZQi9ARCRTvn49IFEUubvHQh458FHixdFn75Ne97P
Ag0FX/rlE3I7iyqO3BX/FzCGxoo/P3/mJvIFoDcdJydjdxAqfB8rYc5RvC1OjU82LbLHx4qHxpw==

Sello del SAT:

qh84Nq7aXZcGnTZRGIZxVzjQ5pg3y+mnD0rT4EDtaOWTGvOrq369JqHivRZL2Vt7GT/RqWT+yNsgLKQAEueBRoJOPiMgwBf74PLkizL3Tc6EacojStORAgstUP8KuGcBMX
5kMRhzNOs92P38/Ujuq/ezLqB6f+HzHWat1NR1S86qh+ds5if6QTX0ZTTW30AUa86J39YhE8valKdL4kiPslbNsna6NZfNMI926KxoM7xSGPIZrv2sM21ObuhaRI/wTASvsI5
M9Mm7SBMZgBa+c+2e6f4R/zlhleQrNpevdYxEvuwjszoJ4tWygPLSjft0g1TvuQF49ThaeHOG==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172691|2018-01-15T12:57:26|99|00001000000406147836|01|3217.73|MXN|1|3732.57|I|PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTLAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar fascia delantera|31.50|31.50|31.50|002|Tasa|0.160000|5.04|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|1978.73|1978.73|1978.73|002|Tasa|0.160000|316.60|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rejilla cent inferior|30.00|30.00|30.00|002|Tasa|0.160000|4.80|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar alma delantera|31.50|31.50|31.50|002|Tasa|0.160000|5.04|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar base parrilla|60.00|60.00|60.00|002|Tasa|0.160000|9.60|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidores delanteros|236.00|236.00|236.00|002|Tasa|0.160000|37.76|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar * punta salp der|367.50|367.50|367.50|002|Tasa|0.160000|58.80|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar parrilla|367.50|367.50|367.50|002|Tasa|0.160000|58.80|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|115.00|115.00|115.00|002|Tasa|0.160000|18.40|002|Tasa|0.160000|514.84|514.84|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-15T12:57:26