



Folio Fiscal: f8ee33a1-6a7a-4f87-b8e1-a3b6dea26ede
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30993

Serie: TF2

Referencia: A172602-30993

Folio: 172602

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-03T10:17:07

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: QCS931209G49

Razón Social: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar salpicadera izq	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-10	1.00	Alineación y Balanceo delantera	SERV	E48	\$550.00	\$550.00
78181500	MO-11	1.00	Desmontar y colocar suspension del izq	SERV	E48	\$554.00	\$554.00
78181500	MO-2	1.00	Reparar facia delantera	SERV	E48	\$135.50	\$135.50
78181500	MO-3	1.00	Reparar filo de pta del izq	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar tolva int salp izq	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar alma delantera	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar marco de radiador	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-8	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,261.65	\$2,261.65
78181500	MO-9	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00

Total con letra:

CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 33/100 M.N.

Subtotal:	\$4,751.15
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,751.15
IVA:	\$760.18
IEPS:	0.00
Total:	\$5,511.33

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

BBVA BANCOMER, CUENTA
1730

NOTAS:

ORDEN A172602
UNIDAD RENAULT CLIO MODELO 2004 PLACAS 864UGB
NO. PÓLIZA 8990031957-0343 NO. SINIESTRO 1355549/17
PROPIEDAD DE OSCAR ALBERTO GOMEZ PLIEGO
NO. PROVEEDOR 19923

Sello Digital del CFDI:

DuWppSteA+3NrDXaTndAIFJGnpYBk9AEaJ6ib5T2F7PZzdcSQQ7SLOFz3YkhPWC0Z9BBhQA+5Jdc18CKgz8neIVYGOMo7GuJzxVdwK5qmmuKGsZe8GXPZsZhjVMfNAX
FFaQTaSMdYYe2dob4CWU+4C8YKrkFpE6oalrhABLM2kHe6WGrfu/UCg/RVDo+W+Sgkc0NjFOD+gBko7tU+zA4BqYQYSUDkGTrto7G5mD6eWn8aOCfDMHD83kxgrhdNi
dbwQQh62kumQi2boeeVM/aJrnGKI02/OCsJ/JBv5DAJ+qRjuNCKPnURTEJjNsjenJeRcXxOqpERBV2ucp8A==

Sello del SAT:

C6SgEpVITKmBvHo80b7Q/wDiJdJc6cyNZJrlkPpW94dN68K1M0ILOSRVVIO4ucfsvg3KIP8JWXRaFo21WKyJ8Mh+jlYM4+MPMoinuwDDoRi546OS3KphxWhiugBtLTcQlojE
dxu3kvaOFBDQ41KcjZ2RYG0H3RhrSLTaNOblOkkhGc4jMITJWK8/pRIWYHINu7HprFxFqG3+orsOtr86Jl0zalD8zTenzgLFIDQkYAUYYdqzTOizk1E8SjcRrQ2LrWF+oAzRE
OYNXc6SWTYKF9hujuaNsA3vBQ5AQAfXe5/bC2mRwV1PeWDT03j/W++Ro7toatr5qTOT430BYJw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172602|2018-01-03T10:17:05|99|00001000000406147836|01|4751.15|MXN|1|5511.33||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|QCS931209G49|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar salpicadera izq|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Alineación y Balanceo delantera|550.00|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|88.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar suspension del izq|554.00|554.00|554.00|002|Tasa|0.160000|88.64|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar facia delantera|135.50|135.50|135.50|002|Tasa|0.160000|21.68|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar filo de pta del izq|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tolva int salp izq|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma delantera|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco de radiador|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2261.65|2261.65|2261.65|002|Tasa|0.160000|361.86|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|002|Tasa|0.160000|760.18|760.18||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T10:17:07

