



CANCELADO

Folio Fiscal: 6e36ef10-2b70-49ab-9c15-aaf8c9570493

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30983

Serie: TF1

Referencia: R170385-30983

Folio: 30983

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-04T09:37:30

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: SAT8410245V8

Razón Social: SEGUROS ATLAS, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Recorrer y cuadrar caja	SERV	E48	\$800.00	\$800.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar forro interior	SERV	E48	\$600.00	\$600.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar forro de poste	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar poste esquinero delantero izquierdo	SERV	E48	\$1,200.00	\$1,200.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar borda inferior	SERV	E48	\$600.00	\$600.00
25172600	REF-44717	1.00	Forro de acero inoxidable para poste esquinero izquierdo	PIEZA	H87	\$1,620.00	\$1,620.00
25172600	REF-44718	1.00	Kit de remache de aluminio	PIEZA	H87	\$360.00	\$360.00
25172900	REF-44719	1.00	Reflejante	PIEZA	H87	\$40.00	\$40.00
25172600	REF-44720	1.00	Kit de remache pop	PIEZA	H87	\$160.00	\$160.00
25172600	REF-44721	1.00	Kit de pasta para sellar	PIEZA	H87	\$120.00	\$120.00

Total con letra:

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$5,900.00
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$5,900.00
IVA:	\$944.00
IEPS:	0.00
Total:	\$6,844.00

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

BANAMEX, CUENTA 2193

NOTAS:

ORDEN R170385
UNIDAD CHEVROLET C3500 MODELO 2017 PLACAS LB75379
NO. PÓLIZA 22066 NO. SINIESTRO D00/72023/17/100
PROPIEDAD DE ICEE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Sello Digital del CFDI:

CDX3qDnZjjngbjaRG933Tr6a1sND5z9Qy1mmByD8/2JHC5g2Uioj3DKOTR5ZKnnU2TLTF55iHI9NQ00/b+pzYQKHniYUAdPclzeDDTsk8b3GrWQsNYUjXzhA4K/hcMuZruERKfFqx8oLd+fCRgS3ybF707rrP9MHA9NdO35O9vYjN5s/eT7z+zNVuy6BfhYtQH1o8IZ+kErbkiJT4aS1zwWfC75grAnV51hlvdqUVmM2q8G8GmrgOEZUS07/kFuV21UgpEMCN77hhzQyHwKlnG2Z9BjZTbJb+1RSdhuSgvWILBTi8bwMYfL/LfUOv5Xm+gyrzW4QN94GkGmMdkoQ==

Sello del SAT:

PESJiFp2H2b9v/LYfiVuXfTxJ9zB1c1p+WyUYMildHgoVMiH30CbyidgZbauK3lx1sxuA19CJrD7jH7U9tU0PeHZdwDfPR/y+e4KzHBcRpiL0h1b5wQS6cL9xO5HQXVd97V2Thk1irdejmvu1shKm1bEuQVILc+v8m71TtaYfHcRbFO2WM8eYAmfvOrul3txbMeVgSq1qMW64zJ0suHG2HTAhXmPg6dYpuTdJTAo6J6Acfr4ScSoNzP8b5XG4p4j0YNL8aDPk2CBq9a5TCHpNZ3sVJMIE8Mlm4M5k9TWAhqWuuJqfNaXwC/DDZ9MivQT+dMfobH1H9ZPe1VFg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|3.3|A|170385|2018-01-04T09:37:11|99|00001000000406147836|01|5900.00|MXN|1|6844.00|09570|MCA9505036Z2|MONZAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|SAT8410245V8|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Recorrer y cuadrar caja|800.00|800.00|800.00|002|Tasa|0.160000|128.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar forro interior|600.00|600.00|600.00|002|Tasa|0.160000|96.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar forro de poste|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste esquinero delantero izquierdo|1200.00|1200.00|1200.00|002|Tasa|0.160000|192.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar borda inferior|600.00|600.00|600.00|002|Tasa|0.160000|96.00|25172600|REF-44717|1.00|H87|Pieza|Forro de acero inoxidable para poste esquinero izquierdo|1620.00|1620.00|1620.00|002|Tasa|0.160000|259.20|25172600|REF-44718|1.00|H87|Pieza|Kit de remache de aluminio|360.00|360.00|360.00|002|Tasa|0.160000|57.60|25172900|REF-44719|1.00|H87|Pieza|Reflejante|40.00|40.00|40.00|002|Tasa|0.160000|6.40|25172600|REF-44720|1.00|H87|Pieza|Kit de remache pop|160.00|160.00|160.00|002|Tasa|0.160000|25.60|25172600|REF-44721|1.00|H87|Pieza|Kit de pasta para sellar|120.00|120.00|120.00|002|Tasa|0.160000|19.20|002|Tasa|0.160000|944.00|944.00|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-04T09:37:30

