



Folio Fiscal: 6ec3cbca-59cc-49dd-b177-cc2a22683330  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31079

Serie: TF2

Referencia: T171604-31079

Folio: 171604

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T17:10:40

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: ASE901221SM4

Razón Social: CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar fascia delantera	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar rejilla izquierda de fascia delantera	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar guia izquierda de fascia delantera	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar alma de fascia delantera	SERV	E48	\$234.00	\$234.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar salpicadera izquierda	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-6	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-7	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$760.00	\$760.00

Total con letra:

MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 89/100 M.N.

Subtotal:	\$1,744.00
Descuento:	\$87.20
Neto:	\$1,656.80
IVA:	\$265.09
IEPS:	0.00
<b>Total:</b>	<b>\$1,921.89</b>

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

SCOTIABANK, CUENTA 9710

#### NOTAS:

ORDEN T171604  
UNIDAD CHEVROLET S10 MODELO 2016 PLACAS LB28482  
NO. PÓLIZA DD36103000 NO. SINIESTRO KA17J067966  
PROPIEDAD DE CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V.  
NO. PROVEEDOR 12681  
%5.00 descuento de Mano de Obra

#### Sello Digital del CFDI:

O3b6aZlkZrCL0P77Q9BT6LqNYwmLGK/1vt8rbeaas5GloJg7m8veYODFqXnfnQMGOFCxAbF13KXlgGPw3VuI7eUzab4fAMh7k3RE61igdWuoBUCM95OMHB6/7C0B0DQC  
F+auaB0q1KSDHntjqA5q2HWLgVGs+lfusGcclMhy0eS5iUPJ/2owfY0c/S25VRcl3EkQui9INp3axjtZvbJvBQEBBkyGQDCIOmwAuX5GLW+2y+8kfeh9yE5eH0k3obsCRn3gw  
weQfZORrSN+oT6FayeJ1qixJJnPTW77MQ+2UivdQ2AVFHfLOvZjXvPRE82hnsyecPD/Xac0T0QAytg==

#### Sello del SAT:

nuDLtuiK0zLoNtnC2P+dRpSQi/A4hiOPipxRajllaSui/5Rh2IQmSNWpf9xkOkTFRWxpyyx6eMINF80/8qSFCZCYwh6Li55HgbBUErPWLH9IQ11NHVXPEf3mt1JJcUxUxURkdrV  
SzK7CpB+Keodw8i3Pc38Jy0LrEkAeNoMTd2TfpB+WG6YBnlclX3+rx8mrBFcPxcVVBubfT1ptHikAOn3pKy1PDOxTDxwqfuVWo55grAih576jeL0rpS9zJe7Xe+YYS7yJ4VQgZ  
0Zqx5ayJw5ZlF90p5UX6nnUfRmPuZUPa+ibaeqbCqlw7ASLbO8oh3NWLDoDmp6Jldsg4pDA13g==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171604|2018-01-10T17:10:39|99|00001000000406147836|01|1744.00|87.20|MXN|1|1921.89||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN  
S.A. DE C.V.|601|ASE901221SM4|CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar fascia  
delantera|200.00|200.00|10.00|190.00|002|Tasa|0.160000|30.40|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rejilla izquierda de fascia  
delantera|100.00|100.00|5.00|95.00|002|Tasa|0.160000|15.20|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar guia izquierda de fascia  
delantera|100.00|100.00|5.00|95.00|002|Tasa|0.160000|15.20|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma de fascia  
delantera|234.00|234.00|11.70|222.30|002|Tasa|0.160000|35.57|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar salpicadera  
izquierda|200.00|200.00|10.00|190.00|002|Tasa|0.160000|30.40|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema  
electrico|150.00|150.00|7.50|142.50|002|Tasa|0.160000|22.80|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo  
dañado|760.00|760.00|38.00|722.00|002|Tasa|0.160000|115.52|002|Tasa|0.160000|265.09|265.09||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T17:10:40