



Folio Fiscal: f2649176-c8e5-4584-8feb-a8c6d9561bb0  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30992

Serie: TF2

Referencia: A172557-30992

Folio: 172557

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-03T10:15:44

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: QCS931209G49

Razón Social: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar rejilla sup der de facia del	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-10	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-11	1.00	Realizar carga de gas freon	SERV	E48	\$550.00	\$550.00
78181500	MO-12	1.00	Desmontar y colocar desmontar y colocar	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-13	1.00	Desmontar y colocar sistema de enfriamiento	SERV	E48	\$468.00	\$468.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar cofre	SERV	E48	\$83.00	\$83.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar bisagras de cofre	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-9	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$3,343.03	\$3,343.03

Total con letra:

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 7/100 M.N.

Subtotal:	\$4,994.03
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,994.03
IVA:	\$799.04
IEPS:	0.00
<b>Total:</b>	<b>\$5,793.07</b>

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

BBVA BANCOMER, CUENTA  
1730

#### NOTAS:

ORDEN A172557  
UNIDAD MITSUBISHI ENDEAVOR MODELO 2005 PLACAS LYL3728  
NO. PÓLIZA 0003175315-0001 NO. SINIESTRO 1334720/17  
PROPIEDAD DE MARCO ANTONIO CARRILLO NAVARRO  
NO. PROVEEDOR 19923

#### Sello Digital del CFDI:

a8Vn6q/2bh892sMvUVPvd55knGwUq0+q0euUaR8k5VnBiwZryVMoeWzVc8dv9ksWUViP8cLdyLrCMye+KO1XEbnbFh9h5H528aiHF8rZV66CK5SxzsmNd2Gwj7Gkblm8nd  
q1he2QConFsGZV/jtFLx7TPmy9cobFskWKw9y/MfbUeoWUq6CxsosGsUf4Jx+Y/bHT8x+yFvX9o79ogA1V5q1WVKOPrd/WhgobxXtr32L8gpk3V2TA0+U+mFoTz3BYlck/3tbT  
+Nk78/UqwB2ZZ2lue4oheqYoaddEwdV8xcDWGbYswXCS/kbb++BelyNlK0ejCPZ+XE7nZogyfUGzqQ==

#### Sello del SAT:

so745SKFQwe9Q/EbJWt2Ok066aNgKXNN9lv3v7AShgkm4rcIAFaurbfn2JvGNXhGWj4m3MHg5DWRh0WEtJQ7aAVdiCYt2R/d0OsxXkljP070vpg8/YR1XbKL4XrLbqOAXQ+  
G0fzHsk1m+ssJ3DGltnLjVOC1AJ5MjyH81Y1H1FxbH3N0Kn07eCfFuG+wB2CTnZS8YVLHTnChQm7laR6n3VjQALR7dJ+3r9J6lHSO/bjZxYVSQneGcfYARmFS3RZ3PkdV  
qP3xiFyN6mg31yxdhT4/QTTITGbGn3J+EOBJCAG4rlV2GYmqpMbaZgdER5DOUNVN0OcBI0I5tr7lVklAg==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172557|2018-01-03T10:15:44|99|00001000000406147836|01|4994.03|MXN|1|5793.07||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|QCS931209G49|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rejilla sup der de facia del|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Realizar carga de gas freon|550.00|550.00|550.00|002|Tasa|0.160000|88.00|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar desmontar y colocar|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar sistema de enfriamiento|468.00|468.00|468.00|002|Tasa|0.160000|74.88|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cofre|83.00|83.00|83.00|002|Tasa|0.160000|13.28|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de cofre|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|3343.03|3343.03|3343.03|002|Tasa|0.160000|534.88|002|Tasa|0.160000|799.04|799.04||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T10:15:44

