



Folio Fiscal:  
No de Serie del Certificado del CSD:

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31000

Serie: TF3

Referencia: T171069-31000

Folio: 171069

Lugar, fecha y hora de  
emisión: 9570

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: SAF980202D99

Razón Social: SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
0	REF-30794	1.00	Marco de parrilla	PIEZA	H87	\$810.00	\$810.00
0	REF-30795	1.00	Faro izquierdo	PIEZA	H87	\$4,640.50	\$4,640.50
0	REF-30796	1.00	Faro derecho	PIEZA	H87	\$4,640.50	\$4,640.50
0	REF-30797	2.00	Guías de fascia delantera	PIEZA	H87	\$734.00	\$1,468.00
0	REF-30798	1.00	Fascia delantera	PIEZA	H87	\$3,791.00	\$3,791.00
0	REF-30799	1.00	Alma delantera	PIEZA	H87	\$4,186.00	\$4,186.00
0	REF-30800	1.00	Juego de tapas de fascia delantera	PIEZA	H87	\$550.00	\$550.00
0	REF-30801	1.00	Rejilla central de fascia delantera	PIEZA	H87	\$428.00	\$428.00
0	REF-30802	1.00	Marco de rejilla central de fascia delantera	PIEZA	H87	\$459.00	\$459.00
0	REF-30803	1.00	Moldura antiderrapante de fascia delantera	PIEZA	H87	\$367.00	\$367.00
0	REF-30804	1.00	Cubierta exterior de espejo derecho	PIEZA	H87	\$257.00	\$257.00
0	REF-30805	1.00	Lodera derecha	PIEZA	H87	\$343.00	\$343.00
0	REF-30806	1.00	Kit de grapas para lodera	PIEZA	H87	\$306.00	\$306.00
0	REF-30807	1.00	Lodera izquierda	PIEZA	H87	\$268.80	\$268.80
0	REF-30808	1.00	Bolsa de aire en volante	PIEZA	H87	\$17,911.00	\$17,911.00
0	REF-30809	1.00	Modulo air bag	PIEZA	H87	\$19,902.60	\$19,902.60
0	REF-30810	1.00	Kit de sensores air bag	PIEZA	H87	\$3,520.00	\$3,520.00
0	REF-30811	1.00	Juego de cinturones de seguridad	PIEZA	H87	\$8,556.00	\$8,556.00
0	REF-30812	1.00	Salpicadera derecha	PIEZA	H87	\$1,919.00	\$1,919.00
0	REF-30813	1.00	Marcha	PIEZA	H87	\$10,360.00	\$10,360.00
0	REF-30815	1.00	Radiador	PIEZA	H87	\$7,407.00	\$7,407.00
0	REF-30816	1.00	Post-enfriador	PIEZA	H87	\$5,786.00	\$5,786.00
0	REF-30817	1.00	Tolva de radiador	PIEZA	H87	\$701.00	\$701.00
0	REF-30818	1.00	Polea térmica con ventilador	PIEZA	H87	\$2,005.00	\$2,005.00
0	REF-30819	1.00	Tubos de enfriador de aceite de direccion	PIEZA	H87	\$5,855.00	\$5,855.00
0	REF-30820	1.00	Manguera superior de radiador	PIEZA	H87	\$938.60	\$938.60
0	REF-30821	1.00	Manguera inferior de radiador	PIEZA	H87	\$830.00	\$830.00
0	REF-30822	1.00	Deposito de anticongelante	PIEZA	H87	\$818.00	\$818.00
0	REF-30823	2.00	Galon de anticongelante	PIEZA	H87	\$550.00	\$1,100.00
0	REF-30824	1.00	Bomba de agua	PIEZA	H87	\$3,285.00	\$3,285.00
0	REF-30825	1.00	Manguera derecha de post-enfriador	PIEZA	H87	\$3,151.00	\$3,151.00
0	REF-30826	1.00	Manguera izquierda de post-enfriador	PIEZA	H87	\$4,590.60	\$4,590.60
0	REF-30827	1.00	Ducto de aire de manguera izquierda de post enfriador	PIEZA	H87	\$2,420.00	\$2,420.00
0	REF-30828	1.00	Carcaza de filtro de aire completa	PIEZA	H87	\$1,616.00	\$1,616.00
0	REF-30829	1.00	Carcaza de aire acondicionado completa	PIEZA	H87	\$821.00	\$821.00
0	REF-30830	1.00	Filtro antipolen	PIEZA	H87	\$955.00	\$955.00
0	REF-30831	1.00	Banda de accesorios	PIEZA	H87	\$461.00	\$461.00
0	REF-30832	2.00	Soportes de motor (hule)	PIEZA	H87	\$1,528.00	\$3,056.00
0	REF-30833	1.00	Soporte de caja de transmisión(hule)	PIEZA	H87	\$1,796.00	\$1,796.00
0	REF-30785	1.00	Cofre	PIEZA	H87	\$4,427.50	\$4,427.50
0	REF-30786	2.00	Bisagras de cofre	PIEZA	H87	\$316.00	\$632.00
0	REF-30787	1.00	Varilla seguro de cofre	PIEZA	H87	\$82.00	\$82.00
0	REF-30788	1.00	Guata de cofre	PIEZA	H87	\$115.00	\$115.00
0	REF-30789	1.00	Kit de grapas para cofre	PIEZA	H87	\$550.00	\$550.00

0	REF-30790	1.00	Chapa de cofre	PIEZA	H87	\$1,834.00	\$1,834.00
0	REF-30791	1.00	Marco radiador	PIEZA	H87	\$1,348.00	\$1,348.00
0	REF-30792	1.00	Parrilla	PIEZA	H87	\$2,524.00	\$2,524.00
0	REF-30793	1.00	Emblema de parrilla	PIEZA	H87	\$322.00	\$322.00
0	REF-30834	1.00	Puente inferior de caja de transmision	PIEZA	H87	\$7,717.00	\$7,717.00
0	REF-30835	1.00	Kit de deflectores de radiador	PIEZA	H87	\$2,557.50	\$2,557.50
0	REF-30836	1.00	Bomba de dirección hidráulica con polea	PIEZA	H87	\$8,126.00	\$8,126.00
0	REF-30837	1.00	Deposito de aceite de dirección de bomba hidraulica	PIEZA	H87	\$1,520.00	\$1,520.00
0	REF-30838	1.00	Manguera de caja de dirección a bomba de direccion	PIEZA	H87	\$550.00	\$550.00
0	REF-30839	1.00	Manguera de caja de dirección a enfriador de aceite	PIEZA	H87	\$681.00	\$681.00
0	REF-30840	2.00	Aceite de dirección hidraulica	PIEZA	H87	\$62.00	\$124.00
0	REF-30841	1.00	Polea tensora completa	PIEZA	H87	\$1,248.00	\$1,248.00
0	REF-30842	1.00	Polea loca inferior izquierda	PIEZA	H87	\$954.00	\$954.00
0	REF-30843	1.00	Polea loca con base lateral izquierda	PIEZA	H87	\$3,154.00	\$3,154.00
0	REF-30844	1.00	Soporte de fijación de accesorios	PIEZA	H87	\$1,461.00	\$1,461.00
0	REF-30845	1.00	Sensor de temperatura de aire	PIEZA	H87	\$1,084.00	\$1,084.00
0	REF-30846	1.00	Deposito de aire de vacio	PIEZA	H87	\$4,278.00	\$4,278.00
0	REF-30847	1.00	Deposito de chisgueteros completo	PIEZA	H87	\$388.00	\$388.00
0	REF-30848	1.00	Tubo de agua del aire acondicionado	PIEZA	H87	\$3,803.00	\$3,803.00
0	REF-30849	1.00	Soporte central de flecha de cardan	PIEZA	H87	\$1,919.00	\$1,919.00
0	REF-30850	1.00	Amortiguador delantero izquierdo	PIEZA	H87	\$3,339.00	\$3,339.00
0	REF-30851	1.00	Bieleta de dirección izquierda	PIEZA	H87	\$2,414.00	\$2,414.00
0	REF-30852	1.00	Terminal de bieleta de direccion	PIEZA	H87	\$917.00	\$917.00

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.

Subtotal:	\$190,344.60
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$190,344.60
IVA:	\$30,455.15
IEPS:	0.00
Total:	\$220,799.75

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido BANCA AFIRME, CUENTA 9772

NOTAS:

ORDEN T171069  
UNIDAD MERCEDES BENZ SPRINTER WAGON MODELO 2016 PLACAS LB55545  
NO. PÓLIZA 0160000637115200 NO. SINIESTRO 1035166  
PROPIEDAD DE MARCO HERNANDEZ GUSMAN

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: