



Folio Fiscal: 6a2a1df8-2430-4d2c-a9ca-9949cf225581
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30977

Serie: TF2

Referencia: A172601-30977

Folio: 172601

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-04T13:57:00

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-10	1.00	Reparar bisagras de cofre	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar punta de salpicadera izq	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-12	1.00	Reparar punta de salpicadera der	SERV	E48	\$341.00	\$341.00
78181500	MO-13	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-14	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$3,385.82	\$3,385.82
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar moldura der de facia del p/pintar	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar moldura izq p/pintar facia del	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar alma delantera	SERV	E48	\$350.00	\$350.00

Total con letra:

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.

Subtotal:	\$4,876.82
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,876.82
IVA:	\$780.29
IEPS:	0.00
Total:	\$5,657.11

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172601
UNIDAD VOLKSWAGEN BORA MODELO 2009 PLACAS 737YYE
NO. PÓLIZA 179987490 NO. SINIESTRO 76224377
PROPIEDAD DE HILARIO SOTO VILLASENOR
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

At0RaiHxX50Wv2n+g7/Elix/OF0s7C4iq5rk7Kedhzkwi+hWWgAil4s6Us6vYTZa8CXubRJs5wXnw6IA3svkn1+NCPNlhcn+x8fOggUm+GoQL7pIKVH/7OXDq7der9+S1NFtQ6L
T3VfkJ6Q4s2uJ3BX37WdgFJy7qNbfK8A9hXagd8VXGEV7uh36DQrCYWen5sb0CCRjn6toT9SPV93vShwqBwoXgsHmATP/SB5X2vxQc9GqO7OY2OXIMQyFBGeFgs4ali8y
wTgx1EF1a5FGZRuthIRHgd0gwMQREZuYl6u2jMgvg4eMJDRZtlprVilqYtelEs7X34CZpBFSWjLg==

Sello del SAT:

gfBO8PvajwMRV3jDmmYZiNx3iDtsPOURsRuxexFKonRKVBItWQd4igOQeLlbf3zpCTJO+bbL0LItAkAhgZUe8M02NAVQF5Sj35pwj605Z8XDGHx1Rr1gbnHyiKMmImLEdBVQ
Nqe7v/CjhiwNaTu937DxQG2OSKF4nZzo4f+VE/H6Z3aIPzIN+o5tOgv8abuVavM/yD9vj89U05zNZRhMVZQt9xlttrenXy1E6lQixHeznUGf/LVgBnmtg3EfnJN2qF1EY5qJhF8lL
o16xr6h7J22wb3+E96rouq1RmW085VqOH8COS8JfpvlsXtZ+tMm/1/fLUJWmEfpgUGDvk6d/A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172601|2018-01-04T13:56:57|99|00001000000406147836|01|4876.82|MXN|1|5657.11||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de cofre|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-11|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar punta de salpicadera izq|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar punta de salpicadera der|341.00|341.00|341.00|002|Tasa|0.160000|54.56|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|200.00|200.00|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|3385.82|3385.82|3385.82|002|Tasa|0.160000|541.73|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura der de facia del p/pintar|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura izq p/pintar facia del|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma delantera|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|002|Tasa|0.160000|780.29|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-04T13:57:00