


- Usar los puertos A del Atmega328PAU (7/8 usados/disponibles)
- Colocar 9 PADS para soldar Cables en la capa superior
- VCC deben ser 5V
- Los LEDS blancos buscan desafectar la luz externa.

VCC GND S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

Esta versión: BLANCO: ADC ~ 1
NEGRO: ADC ~ 0



Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 11/5/2019	Sheet of	
File: [01] SensorsBoard.SchDoc	Drawn By:	