



Autor: Carlos Gabriel Baltodano Beltrán

Fuente voltaje 9V  
(Los servos consumen alto amperaje en relación a los sensores)

- Sensores infrarrojos FC - 51:
1. Sensor Entrada Afuera
  2. Sensor Entrada Adentro
  3. Sensor Salida Afuera
  4. Sensor Salida Adentro

Servo Entrada

Servo Salida