


lm

learning matters
- batterie -




connecteurs



chargeur
induction




batterie



chargeur
batterie

matériaux et outils



matériaux et outils



tournevis



fer à souder

16mm

vis
+ écrou




aimants





colle


fil noir

fil rouge








placer les éléments dans le socle et laisser le chargeur dépasser



(1) recouvrir le socle à l'aide du carton gris et placer le chargeur dessus



(1) clipser le connecteur bleu



(2) visser à la main puis au tournevis étoile

