















TITLE: TortuBot Wheels		REV: 2.0
Company: INACAP		Sheet: 1/3
Date: 2024-09-03		Drawn By: cefuve

\*[06-08-24] Documento actualizado: Resuelto problema de voltaje en driver de motores.



A

A