

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | REPORTE DE TRABAJO | | | FOLIO N° 1 |
| | FECHA LLEGADA 2020-04-30 19:03:52 | HORA LLEGADA 2020-04-30 19:03:52 | HORA RETIRO | TECNICO RESPONSABLE |

IDENTIFICACION CLIENTE

| | |
|--------------------|---------------------|
| EMPRESA: Santander | LOCAL: Local Centro |
| DIRECCION: Vivar | CIUDAD: Iquique |

| |
|---------------------------|
| TIPO DE ORDEN: EMERGENCIA |
|---------------------------|

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

| | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|
| EQUIPO INTERVENIDO : | MODELO: | N° SERIE: |
| PROBLEMA: PROGRAMACION PARAMETROS | | |
| TRABAJO REALIZADO: | | |

| PARAMETROS/MEDICIONES/NIVELES BT° | | | MATERIALES | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------------|---------|
| TEMPERATURA | PRESIONES | REFRIGERANTE | # | DETALLE |
| SI CUMPLE | ALTA: 456 | ["R.404"] | 1 | candado |
| | BAJA: 123 | | 1 | motor |
| REFRIGERANTE: ALTA | | | | |
| ACEITE: MEDIA | | | | |

| |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

FIRMA TECNICO



sdasd