



HP8751A Sweep State Machine



# Transfer Function Sweep State Machine



Idle	ui_stop_sweep() Status message: „Ready.“
Update parameters	ui_start_sweep() Status message: „Updating parameters...“
Start sweep	Status message: „Sweeping...“
Wait for data	Status message: „Retrieving data...“
Plot data	
Hold	Status message: „Cancelling sweep...“
Timeout	Message box: „Response timeout!“