


## Relatório GIMB

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
|  | TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A<br>CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114<br>AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP<br>Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com | <b>20563</b><br>17/03/2025 |
|---|---|----------------------------|

### Dados do Serviço

**Cliente:** SLC - FAZENDA: PANTANAL

**Razão social:** SLC AGRÍCOLA S.A.

**CPF/CNPJ:** 0

**Endereço:** ROD. BR 060,  
KM 4

**Telefone:** -

**Realizado por:** IGOR GONÇALO DIAS (IGOR.DIAS)

**Atividade:** REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES

**Tipo de equipamento:** MÓDULO CLIMÁTICO

**Equipamento:** MÓDULO CLIMÁTICO / - **Identificador:** - / 0

### Descrição detalhada da visita

| Assunto                            | Frota | Situação | Ação |
|------------------------------------|-------|----------|------|
| SUBSTITUIÇÃO DE ANEMÔMETRO         |       |          |      |
| PARAMETRIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO 4005 |       |          |      |

### Imagens



SUBSTITUIÇÃO DE ANEMÔMETRO



PARAMETRIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO 4005