

Esclavo 3

Declaracion de variables
Llamar librerias
inicializar pines
iniciar ADC

while 1

Leer el ADC
conectado al
sensor de
temperatura

Transformar la
lectura en un
caracter
mostrando la
temperatura

Encender los leds
del semaforo
conforme a la
temperatura
obtenida

mandas los
datos al maestro

Leer la bandera
de SPI para
mandar los
datos al maestro

