



На программатор



На корпус



Разъём для
программирования

1 - Gnd

2 - Res

3 - Mos

4 - Sck

5 - Mis\Tx

[5] Mis\Tx [● ●] +5B [--]

[4] Sck [● ●] Mos [3]

[2] Res [● ●] Gnd [1]