



zasilanie 3.3v
wyjście do adc 3.3v

Wyrównywanie
Podać 24V na X3-1 i X3-3
JMP1 JMP2 zewrzeć po ustaleniu na R5
takiej wartości, że między
JMP1 od strony R2/R4 a
JMP2 od strony R1/R3 napięcie wynosi 0