






eProC


Evolución Constante en
Proyectos de Control

PLANOS ELÉCTRICOS














	CONFECCIÓN CONF	CLIENTE MOLINOS SA - PTA SANTA CLARA	DIVIDER STORK 3 SEÑALES DE COMANDO	GRUPO GC	PÁG. ####
	ULTIMA VERSIÓN ULT	ARCHIVO XING_ELE32901_A0		FECHA 08/01/2021	PÁG. 110 DE PT











DI1
U0
./TP2-1

1M

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

E0

PLC SIEMENS 1212C DC/DC/DC 212-1AE40-0XB0

eProC

CONFECCIÓN
CONF
ULTIMA VERSIÓN
ULT

CLIENTE
MOLINOS SA - PTA SANTA CLARA

ARCHIVO
XING_ELE32901_A0


FECHA
12/01/2021


DIVIDER STORK 3
ENTRADAS DIGITALES


GRUPO
DI

PÁG. 0 DE PT


PÁG. ###
PAGT













Parada de Emergencia	Selectora Auto/Man	Introduccion Manual	Habilitar Bandas Entrada	Recambio de palets	Falla en Variador	Reserva	Reserva
----------------------	--------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	---------	---------





U0

U1



/DI0-00
/DO0-00

/DI1-00
/DI2-00
/DO1-00
/DO2-00