



IO_CHECK: 设置为ADC, 干接点输入检测,
使用AD采样输入电压, 连续监测,
大于1.5V为0 (干接点输入断开), 小于1V为1 (干接点输入闭合).
当状态改变并持续大于0.2s以上时判断为动更新
从0变为1发送一次开, 从1变为0发一次关

