



O (0,0)
 P1 (0, 4.4)
 P2 (0,20.8)
 P3 (4.4, 28.555)
 P4 (20.7, 28.555)
 P5 (31.023, 28.555)
 P6 (41.423, 28.555)
 P7 (51.700, 18.355)
 P8 (51.700, 5.55)
 P9 (46.2, 0)
 P10 (31.9,0)
 P11 (20.700, 0)
 P12 (6.9, 0)

C0 (30.4, 18.5)
 C1 (26.300, 28.555)
 C2 (46.2, 5.5)
 C3 (26.300, 0)

Designed by earls	Checked by	Approved by	Date	Date 7/14/2022	
JKUAT Mechatronic Engineering			Manual Part Programing		
			Part2-1	Edition	Sheet 1 / 1