

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>				
	<b>RAT: 1278</b>				
<b>ABERTURA:</b>	12/08/2021			<b>ENCERRAMENTO:</b>	16/09/2021

<b>RAZÃO:</b>	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - FL 1			<b>COD:</b>	5
<b>FANTASIA:</b>	RENACOR - LOJA 1			<b>TEL:</b>	63 3225 0300
<b>CNPJ:</b>	00.749.616/0002-40	<b>CIDADE:</b>	PALMAS	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	WANDERLEI CICHELERO		<b>SOLICITANTE:</b>	GENILSON	63 3225-0300

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	O VERNIZ DA LATA ESTÁ SAINDO E SUJANDO O PRODUTO.				
<b>PATOLOGIA:</b>	DEFEITO DE EMBALAGEM				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
VERNIZ DA LATA SOLTANDO					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	LEANDRO	<b>Data:</b>	08/09/2021
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 60,32				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1070	TEXTURA RISCADA 25KG PALHA	44223	2	09/04/2021	10/04/2023	105,83
<b>TOTAL:</b>						<b>105,83</b>

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
BONIFICAR	2148	STANDARD FS 3,6L PALHA	2	60,32
<b>TOTAL:</b>				<b>60,32</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	LEANDRO - 08/09/2021	LEANDRO - 16/09/2021