

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
	<b>RAT: 1619</b>			
<b>ABERTURA:</b>	07/02/2023	<b>ENCERRAMENTO:</b>		08/02/2023

<b>RAZÃO:</b>	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - FL 5			<b>COD:</b>	12
<b>FANTASIA:</b>	RENACOR - LOJA 5			<b>TEL:</b>	63 3213 1050
<b>CNPJ:</b>	00.749.616/0006-74	<b>CIDADE:</b>	PALMAS	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	WANDERLEI		<b>SOLICITANTE:</b>	MARCONI	63 98405-8020
<b>CLIENTE:</b>					

Análise do Chamado						
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO ENDURECIDO.					
<b>PATOLOGIA:</b>	CONSISTÊNCIA					
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>						
PRODUTO COM CONSISTÊNCIA ELEVADA.						
REALIZAR A TROCA DO PRODUTO.						
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	LEANDRO	<b>Data:</b>	07/02/2023	
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE					
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 23.930,80					
Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	0	1160			23.936,60
					<b>TOTAL:</b>	<b>23.936,60</b>

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	1160	23.930,80
			<b>TOTAL:</b>	<b>23.930,80</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	LEANDRO - 07/02/2023	LEANDRO - 08/02/2023