

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Ҳарисов Ш(Т)ЭТ
корхонаси бош мухандиси
О. Рашидов
(имзаси ва Ф.И.П.)

“ 4 ” октябрь 2024 йил

Концентратор ечиш ва ўрнатиш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

“ 4 ” октябрь 2024 йил

Ҳарисов ТЭТ
(Шаҳар, туман)

Далолатнома тузишда АСКУЭ мухандиси С. Муродов,
АСКУЭ ХОПЭҚБ (МРПУ) ходими Ҳ. Мурадов,
З. Отаманов усталик бўлими устаси (ёки электромонтёри)
иштирок этдилар.

2024 йил “ 4 ” октябрь куни Ҳарисов Т(Ш)ЭТ корхонаси
таъминотида бўлган қаровон 35/10 подстансия, Марказ 10
фидер, 97 инвентар рақами, 97 сонли,
куввати бўлган трансформатор пункти қаровдан ўтказилди.

Трансформатор пунктида ўрнатилган 1292 45 04 7 183 рақамли
концентратор қурилмаси носоз ҳолатда эканлиги аниқланди. Носозлиги
сабаблари:

Трансформаторга қўрилган носозлиги
келтирилган, концентратор носоз ҳолатда
2. келтирилган.

Изоҳ: Концентратор умумий ҳолати ўрганилиб, 1 ва 2 бандларга носозлиги сабаблари тўлиқ ёзма
равишда кўрсатилсин. (мисол: Power ва Рип чироқлари ёнмаган ҳолатда, клемма қатори қўйган, PLC ёки GPRS
модули чироқлари ёнмаган ҳолатда, трансформатор пунктига қўшилиб ёнган ёки қўйган ва ҳоказолар)

Илова: Носоз концентратор ва трансформатор фото сурати 1 нусхадан 2 тарафда. (1-фото
суратда концентратор носозлиги сабаби аниқланган ҳолатда бўлиши, 2-фото суратда концентратор
кўрилган ҳолатдаги трансформаторнинг умумий кўриниши.

Янги ўрнатилган концентратор рақами:

129215037220

С. Муродов
(имзо)
Ҳ. Мурадов
(имзо)
З. Отаманов
(имзо)

С. Муродов
(Ф.И.П.)

Ҳ. Мурадов
(Ф.И.П.)

З. Отаманов
(Ф.И.П.)