


Tratativas
2 fusões
2 reabertura e fechamento




Estr. fazenda ipanêma - bacaetava, iperó - SP, 18560

MATERIAL GASTO:

2 fusões
2 reabertura e fechamento

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

	OR / OT N°		EXECUTANTE	Roger Ribeiro	RE:	0102054899	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DATA SERVIÇO
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE	Edenilson Santos	RE:	sem RE		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Degradação	EXECUTANTE	Edenilson	RE:			
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Estr. fazenda ipanêma - bacaetava, iperó - SP, 18560	EXECUTANTE		RE:			
LOCALIDADE	Iperó ES: AT:	EXECUTANTE		RE:			
CABO / TRONCO	PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:			
SGM N°	2025514171	PLACA DO VEICULO	RVI3G26	SUPERVISOR	Wellington		