

DS3231

R3

R2

R0

LDR



LED ON

R1

LCD




DHT22



Bonobo Meter v1.0

WEMOS D1





DS3231

R3

R2

R0

LDR

LED_ON

R1

LCD

DHT22

WEMOS D1 Bonobo Meter v1.0