

	锦苏最多 换相失败次数	引起锦苏2次以上 换相失败的交流故障数
VSC投入前	3	58 (38+20 (3次))
VSC投入后	2	18(18+0 (3次))

	建苏最多 换相失败次数	建苏最多 换相失败次数	同时换相失败 次数
VSC定无功交换0	1(120)	2(18)	1+2 (18)
木渎定电压	1(120)	2(9)	1+2 (9)

