

## FICHA TECNICA

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO

#### Cliente

Empresa/Taller: Coldsture

Encargado: Ross Mary

Cel: 69804340

#### Maquina

Maquina: recta

Marca: Juki

Modelo: JKSO-934

Serie: 16846467464

#### ESTADO DE LA MAQUINA

P8	Mecanismo de puntada	Operativo
P8	Mecanismo de puntada	Operativo
P8	Mecanismo de puntada	Operativo
P8	Mecanismo de puntada	Operativo
P8	Mecanismo de puntada	Operativo
P8	Mecanismo de puntada	Operativo

#### PROBLEMAS ENCONTRADOS

#### SOLUCIONES

P8	Buje ya gastado	Se reemplazo el buje
P8	Buje ya gastado	Se reemplazo el buje
P8	Buje ya gastado	Se reemplazo el buje
P8	Buje ya gastado	Se reemplazo el buje
P8	Buje ya gastado	Se reemplazo el buje
P8	Buje ya gastado	Se reemplazo el buje

#### MATERIALES

Cantidad	Material	Costo Bs.
5	Garfios	45.0
5	Garfios	45.0
5	Garfios	45.0
5	Garfios	45.0
5	Garfios	45.0
5	Garfios	45.0

FIRMA CLIENTE:

FIRMA RESPONSABLE:

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

CI: \_\_\_\_\_

CI: \_\_\_\_\_

FECHA Y HORA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

TOTAL COSTO DEL SERVICIO: \_\_\_\_\_