


Il simbolo \bigcirc indica giunti rotabili con asse ortogonale al foglio, il simbolo \bowtie indica giunti rotabili con asse poggiate sul piano del foglio. Il simbolo \bullet indica un asse uscente, quello \times indica un asse entrante.

Le turbine 5 condivide l'elica con la turbina 4.



	q	α	d	Q
1	0,15	$\pi/2$	0,525	q_1
2	0,78	\emptyset	\emptyset	$q_2 + \pi/2$
3	0,15	$\pi/2$	\emptyset	q_3
4	\emptyset	$-\pi/2$	0,86	q_4
5	\emptyset	$-\pi/2$	\emptyset	q_5
6	\emptyset	\emptyset	0,1	q_6