




$$R_{i\text{frac}} = 0.150$$




$$R_{i\text{frac}} = 0.262$$




$$R_{i\text{frac}} = 0.375$$




$$R_{i\text{frac}} = 0.487$$




$$R_{i\text{frac}} = 0.600$$




$$w_{\text{frac}} = 0.300$$




$$w_{\text{frac}} = 0.438$$




$$w_{\text{frac}} = 0.575$$




$$w_{\text{frac}} = 0.713$$




$$w_{\text{frac}} = 0.850$$




$$r_{\text{frac}} = 0.050$$




$$r_{\text{frac}} = 0.275$$




$$r_{\text{frac}} = 0.500$$




$$r_{\text{frac}} = 0.725$$




$$r_{\text{frac}} = 0.950$$




$$\delta_{\text{frac}} = 0.100$$




$$\delta_{\text{frac}} = 0.263$$




$$\delta_{\text{frac}} = 0.425$$




$$\delta_{\text{frac}} = 0.588$$




$$\delta_{\text{frac}} = 0.750$$




$$N_a = 2.000$$




$$N_a = 3.000$$



$$N_a = 4.000$$



$$N_a = 5.000$$



$$N_a = 6.000$$

